

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR FOTO/GAMBAR/PETA	xvi
DAFTAR GAMBAR/PETA.....	xviii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	7
BAB II KARAKTERISTIK WILAYAH CIREBON	10
II.1 Kondisi Geografis Cirebon.....	10
II.2. Sejarah Munculnya Cirebon.....	12
II.3. Sejarah Tajug Agung Pangeran Kejaksan	26
BAB III DESKRIPSI MASJID KEJAKSAN DAN ANALISIS BENTUK.....	30
III.1. Kondisi Kondisi Terkini Masjid Pejaksan	30
III.1.1 Kondisi Lingkungan.....	30
III.1.2 Denah Masjid Kejaksan	34
III.1.3. Tampak Muka	42
III.1.4. Tampak Samping	43
III.1.5. Ukuran Dinding.....	43
III.1.6. Komponen Bangunan.....	44
III.1.7. Seni Hias	46
III.1.8. Bentuk Atap	48
III.2. Analisis Bentuk	50
BAB IV. KESIMPULAN.....	68
Daftar Pustaka	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Foto Gerbang Tajug Agung Pangeran Kejaksan	27
Gambar 2.2.	Foto Halaman Masjid	28
Gambar 3.1.	Halaman Masjid Agung Pangeran Kajeksan.....	31
Gambar 3.2.	Citra Satelit Masjid Agung Pangeran Kejaksan	32
Gambar 3.3.	Peta Situasi Masjid Agung Pangeran Kejaksan Skala Besar	33
Gambar 3.4.	Peta Situasi Masjid Agung Pangeran Kejaksan Skala Kecil	34
Gambar 3.5.	Foto Perempatan Kejaksan Cirebon Tahun 1920	34
Gambar 3.6.	Denah Masjid Agung Pangeran Kejaksan	36
Gambar 3.7.	Foto Tempat Wudlu Putra	37
Gambar 3.8.	Foto Saka Guru	37
Gambar 3.9.	Foto Saka Pengiring.....	38
Gambar 3.10.	Rangka baja	38
Gambar 3.11.	Foto Mihrab	40
Gambar 3.12.	Foto Mimbar	41
Gambar 3.13.	Foto Atap Serambi	41
Gambar 3.14.	Foto Dinding Pembatas	42
Gambar 3.15.	Foto Lubang Angin	42
Gambar 3.16.	Foto Tiang Luar	43
Gambar 3.17.	Foto Tampak Muka	44
Gambar 3.18.	Foto Penyekat Ruang.....	45
Gambar 3.19.	Foto Komponen Kayu Saka Guru.....	46
Gambar 3.20.	Foto Komponen Kayu Saka Pengiring.....	46
Gambar 3.21.	Foto Komponen Kayu Rangka Atap.....	47
Gambar 3.22.	Foto Hiasan Keramik Pada Dinding Pembatas.....	48
Gambar 3.23.	Foto Hiasan Keramik pada dinding disekitar Pintu Penghubung...	48
Gambar 3.24.	Foto Hiasan Khas Cirebon Jarak Dekat.....	49
Gambar 3.25.	Foto Hiasan Khas Cirebon Jarak Jauh.....	49
Gambar 3.26.	Foto Atap Bangunan.....	50
Gambar 3.27.	Kaca Diantara Atap.....	50

Gambar 3.28. Foto Umpak Tambahan.....	52
Gambar 3.29. Foto Sisa Dinding Lama.....	53
Gambar 3.30. Gambar Atap Tumpang.....	55
Gambar 3.31. Gambar Atap Kampung Dua Susun.....	56
Gambar 3.32. Perspektif Tampak Depan Setelah Renovasi	58
Gambar 3.33. Tampak Samping Sebelah Selatan Setelah Renovasi.....	59
Gambar 3.34. Tampak Samping Sebelah Utara Setelah Renovasi	60
Gambar 3.35. Tampak Depan Setelah Renovasi	61
Gambar 3.36. Tampak Atas Setelah Renovasi	62
Gambar 3.37 Denah Asli Hasil Rekonstruksi	63
Gambar 3.38. Tempat Wudhu.....	64
Gambar 3.39. Bentuk Bangunan Asli Hasil Rekonstruksi, Tampak Belakang	65
Gambar 3.40. Tampak Belakang Setelah Renovasi.....	66