


## **SKRIPSI**

**ANALISIS PENYEBAB CACAT PRODUK BENANG PCM 30K (65/35)  
PADA MESIN RING FRAME AKIBAT PENGARUH KONDISI OPERASI  
MESIN**

**(Studi Kasus di Unit Spinning IV Divisi Ring Yarn PT. Apac Inti Corpora)**

**No. Soal: TKI 4598T/II-2009/2010/JP/41/07.05/2010**



**Disusun oleh :**

**Nurmala Fauzia**

**06/193225/TK/31503**

**Program Studi Teknik Industri  
Jurusan Teknik Mesin dan Industri  
Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta**

**2010**