


## **LAPORAN TUGAS AKHIR**

# **ANALISA KERUSAKAN *WATERWALL TUBE* PADA *BOILER* *VICKERS HOSKINS 17/62-75 TW* KARENA *OVERHEATING***



**Disusun Oleh:**

FATHONIL HAKIM

13/344414/SV/02930

**DEPARTEMEN TEKNIK MESIN  
SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA  
2016**