

Daftar Isi

Halaman judul	i
Lembar nomor persoalan.....	ii
Lembar pengesahan.....	iii
Lembar persembahan	iv
Lembar pernyataan.....	v
Lembar motto	vi
Kata pengantar	vii
<i>Abstract</i>	ix
Intisari	x
Daftar isi.....	xi
Daftar gambar.....	xii
Daftar tabel.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang	1
I.2 Tujuan.....	3
I.3 Batasan masalah	3
I.4 Metode penelitian.....	3
I.5 Sistematika penulisan.....	4

BAB II LANDASAN TEORI

II.1 Pengertian <i>dozer</i>	6
II.2 Jenis-jenis <i>power train</i> pada <i>dozer</i>	7
II.3 <i>Final drive</i>	10
II.4 Aliran <i>power transmission</i>	12
II.5 <i>Blade lift cylinder</i>	15
II.5.1 <i>Piston valve blade lift cylinder</i>	15
II.5.2 <i>Quick drop valve</i>	17

BAB III ANALISIS KERUSAKAN *FINAL DRIVE* DAN *BLADE LIFT CYLINDER DOZER*

III.1 Latar belakang masalah	22
III.2 Diagram alir penelitian	22
III.3 Analisis kerusakan <i>final drive dozer</i>	23
III.3.1 Penyebab kerusakan <i>final drive dozer</i>	23
III.3.2 Pembahasan kerusakan <i>floating seal</i>	35
III.3.3 Pembahasan kerusakan longgarnya lubang <i>bolt sprocket</i>	36
III.3.4 Pembahasan kerusakan karena <i>leaking</i>	37
III.3.5 Pembahasan kerusakan karena partikel dan <i>material fatigue</i>	38
III.4 Analisis kerusakan <i>blade lift cylinder dozer</i>	40
III.4.1 Penyebab kerusakan <i>blade lift cylinder dozer</i>	40
III.4.2 Pembahasan kerusakan karena <i>leaking</i>	49
III.4.3 Pembahasan kerusakan karena <i>eyebroken</i>	50
III.4.4 Pembahasan kerusakan karena <i>material fatigue</i>	51
III.4.5 Pembahasan kerusakan karena <i>scratch</i>	52

BAB IV TINDAKAN *PREVENTIVE* KERUSAKAN *FINAL DRIVE* DAN *BLADE LIFT CYLINDER DOZER*

IV.1 Tindakan <i>preventive</i> untuk <i>final drive dozer</i>	55
IV.2 Tindakan <i>preventive</i> untuk <i>blade lift cylinder dozer</i>	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan	60
V.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Power train dozer</i>	6
Gambar 2.2 <i>Direct drive dozer</i>	7
Gambar 2.3 <i>Hydrosift transmission</i>	8
Gambar 2.4 <i>Torque converter</i>	8
Gambar 2.5 <i>Torque flow drive</i>	9
Gambar 2.6 <i>Final drive dozer</i>	10
Gambar 2.7 <i>Layout final drive dozer</i>	11
Gambar 2.8 <i>Aliran powertrain final drive</i>	12
Gambar 2.9 <i>Floatig seal</i>	13
Gambar 2.10 <i>Letak floating seal</i>	14
Gambar 2.11 <i>Planetary gear</i>	14
Gambar 2.12 <i>Blade lift cylinder</i>	15
Gambar 2.13 <i>Piston valve tertutup</i>	16
Gambar 2.14 <i>Piston valve terbuka</i>	16
Gambar 2.15 <i>Quick drop valve</i>	17
Gambar 2.16 <i>Ilustrasi quick drop valve I</i>	18
Gambar 2.17 <i>Ilustrasi quick drop valve II</i>	19
Gambar 2.18 <i>Silinder hidrolis secara umum</i>	19
Gambar 2.19 <i>Piston cylinder</i>	20
Gambar 2.20 <i>U-packing cylinder</i>	20
Gambar 2.21 <i>Slipper seal</i>	21
Gambar 3.1 <i>Diagram alir penelitian</i>	23
Gambar 3.2 <i>Diagram fishbone kerusakan final drive</i>	24
Gambar 3.3 <i>Fish bone diagram leaking pada final drive</i>	27
Gambar 3.4 <i>Diagram pie kerusakan final drive</i>	28
Gambar 3.5 <i>Final drive D375-5</i>	29
Gambar 3.6 <i>Remove cover and hub</i>	29
Gambar 3.7 <i>Remove holder</i>	30
Gambar 3.8 <i>Remove sprocket hub assy using hydraulic jack cylinder</i>	30

Gambar 3.9 <i>Remove bearing inner race and floating seal</i>	30
Gambar 3.10 <i>Remove wear guard, remove floating seal</i>	31
Gambar 3.11 <i>Remove spacer, bearing and ring gear</i>	31
Gambar 3.12 <i>Remove splines and carier</i>	32
Gambar 3.13 <i>Remove carier assy</i>	32
Gambar 3.14 <i>Remove sun gear</i>	33
Gambar 3.15 <i>Remove plate and bearing</i>	33
Gambar 3.16 <i>Remove hub assy</i>	33
Gambar 3.17 <i>Remove collar</i>	33
Gambar 3.18 <i>Remove cage</i>	34
Gambar 3.19 <i>Remove gear pinion assy</i>	34
Gambar 3.20 <i>Floating seal D375-5 patah</i>	35
Gambar 3.21 <i>Floating seal patah</i>	36
Gambar 3.22 <i>Lubang final drive longgar</i>	36
Gambar 3.23 <i>Pengunci baut aus/worn out</i>	37
Gambar 3.24 <i>Gambar final drive D375-5 bocor</i>	38
Gambar 3.25 <i>Partikel yang menempel pada plug</i>	39
Gambar 3.26 <i>Ring gear crack karena partikel</i>	39
Gambar 3.27 <i>Diagram fish bone kerusakan blade lift cylinder</i>	40
Gambar 3.28 <i>Diagram fish bone leaking blade lift cylinder</i>	43
Gambar 3.29 <i>Diagram pie kerusakan blade lift cylinder</i>	44
Gambar 3.30 <i>Remove quick drop valve</i>	45
Gambar 3.31 <i>Remove all bolt quick drop valve</i>	45
Gambar 3.32 <i>Remove head</i>	46
Gambar 3.33 <i>Remove piston rod</i>	46
Gambar 3.34 <i>Remove piston assy</i>	47
Gambar 3.35 <i>Remove all seal piston</i>	47
Gambar 3.36 <i>Remove head from rod</i>	48
Gambar 3.37 <i>Remove all seal head cylinder</i>	48
Gambar 3.38 <i>Remove snap ring, wiper seal, ring wear dan u-cup seal</i>	48
Gambar 3.39 <i>Leaking pada blade lift cylinder D375-5</i>	49

Gambar 3.40	<i>Wiper seal meleleh</i>	50
Gambar 3.41	<i>Eye rod broken D85ESS</i>	51
Gambar 3.42	<i>Eye rod broken D85ESS</i>	51
Gambar 3.43	<i>Rod pitting karena partikel</i>	52
Gambar 3.44	<i>Rod Scratch D85ESS</i>	53
Gambar 3.45	<i>Rod scratch D375</i>	54
Gambar 3.46	<i>Barrel Scratch D375-5</i>	54
Gambar 4.1	<i>Pitting</i>	55

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 <i>Symptom and solution kerusakan final drive dozer</i>	56
Tabel 4.2 <i>Data control pemasangan floating seal</i>	57
Tabel 4.3 <i>Symptom and solution kerusakan blade lift cylinder</i>	58