

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| NASKAH SOAL TUGAS AKHIR | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| INTISARI | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| UCAPAN TERIMA KASIH | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| DAFTAR NOTASI | xvii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 2 |
| 1.3 Batasan Masalah | 3 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 4 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| | |
| BAB III LANDASAN TEORI | 8 |
| 3.1. Definisi Perawatan | 8 |
| 3.2. Manajemen Perawatan | 8 |
| 3.2.1. Tujuan Manajemen Perawatan | 8 |

| | |
|---|-----------|
| 3.2.2. Target Manajemen Perawatan | 9 |
| 3.3. Macam-Macam Perawatan | 9 |
| 3.4. <i>Total Productive Maintenance</i> (TPM) | 10 |
| 3.5. Pengertian <i>Total Productive Maintenance</i> (TPM) | 11 |
| 3.5.1. Manfaat dari <i>Total Productive Maintenance</i> | 12 |
| 3.5.2. Prinsip <i>Total Productive Maintenance</i> | 12 |
| 3.5.3. Analisis Produktivitas: <i>Six Big Losses</i> | 15 |
| 3.6. <i>Overall Equipment Effectiveness</i> (OEE) | 17 |
| 3.6.1. <i>Availability</i> | 18 |
| 3.6.2. <i>Performance Efficiency</i> | 18 |
| 3.6.3. <i>Rate Quality of Product</i> | 19 |
| 3.7. <i>Reliability</i> | 20 |
| 3.7.1. Distribusi <i>Lognormal</i> | 21 |
| 3.7.2. Distribusi Eksponensial | 21 |
| 3.7.3. Distribusi Weibull | 22 |
| 3.7.4. Distribusi Normal | 22 |
| 3.8. Pengambilan Sampel | 24 |
| 3.9. Diagram <i>Ishikawa</i> | 25 |
| BAB IV METODOLOGI PENELITIAN | 26 |
| 4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian | 26 |
| 4.2. <i>Flowchart</i> Penelitian | 29 |
| 4.3. Langkah-Langkah Penelitian | 26 |
| 4.3.1. Data yang Dibutuhkan | 27 |
| 4.3.2. Sumber Data | 28 |
| 4.3.3. Metode Pengumpulan Data | 28 |
| 4.3.4. Pengolahan Data | 28 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | 31 |
| 5.1. Tinjauan Umum Perusahaan | 31 |
| 5.2. Proses Produksi Lini <i>Metal Stamping</i> | 31 |

| | |
|---|-----------|
| 5.3. Kegiatan Perawatan Perusahaan | 34 |
| 5.4. Perhitungan <i>Reliability</i> Mesin | 35 |
| 5.5. Perhitungan Nilai Efektifitas Lini <i>Metal Stamping</i> | 44 |
| 5.5.1. Hasil Perhitungan <i>Availability Rate</i> | 45 |
| 5.5.2. Hasil Perhitungan <i>Performance Rate</i> | 47 |
| 5.5.3. Hasil Perhitungan <i>Quality Rate</i> | 49 |
| 5.5.4. Hasil Perhitungan <i>Overall Equipment Effectiveness</i> | 51 |
| 5.6. Usulan Perbaikan Pemeliharaan Secara Umum | 53 |
| 5.7. Usulan Perbaikan <i>Six Big Losses</i> | 53 |
| 5.7.1. Analisis <i>Availability Rate</i> | 54 |
| 5.7.2. Analisis <i>Performance Rate</i> | 57 |
| 5.7.3. Analisis <i>Total Yield</i> | 58 |
| 5.8. Usulan Perbaikan Dengan Pilar TPM | 59 |
| 5.9. Pengontrolan <i>Spare Parts</i> | 63 |
| | |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN | 66 |
| 6.1. Kesimpulan | 66 |
| 6.2. Saran | 68 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN