



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Keaslian Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Menara	6
2.2 BTS (<i>Base Transceiver Station</i>)	6
2.3 Menara BTS	11
2.3.1 Umum	11
2.3.2 Bentuk Menara BTS	11
2.3.3 Komponen Struktural Menara BTS	14
2.4 Baja <i>Hot-rolled</i>	17
2.5 Sambungan Baut	17
2.6 <i>MStower</i>	18
2.7 Peraturan yang Digunakan	19
BAB 3 LANDASAN TEORI	21
3.1 Struktur Baja	21



3.1.1 Umum	21
3.1.2 Jenis Kegagalan yang Dapat Terjadi pada Struktur Baja	22
3.1.3 Analisis pada Struktur Baja	24
3.2 Metode <i>Allowable Strength Design</i> (ASD)	37
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	38
4.1 Pengumpulan Data	38
4.2 Pembebanan	39
4.2.1 Kombinasi Pembebanan	39
4.2.2 Beban Mati	40
4.2.3 Beban Angin	40
4.3 Metode Evaluasi Struktur Menara BTS	41
4.3.1 Metode Pemodelan dan Analisis Struktur Menara BTS	41
4.3.2 Langkah Evaluasi Struktur	47
4.4 Alur Penelitian	48
BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
5.1 Pemodelan Struktur Menara BTS	49
5.2 Kombinasi Pembebanan	52
5.3 <i>Input</i> Beban pada Struktur	52
5.3.1 <i>Input</i> Beban Mati	52
5.3.2 <i>Input</i> Beban Angin	52
5.4 Spesifikasi Profil Baja	53
5.5 Analisis Model Struktur	54
5.6 Evaluasi Kestabilan dan Kekuatan Struktur	56
5.6.1 Kontrol Kestabilan Struktur	56
5.6.2 Kontrol Kekuatan Struktur	57
5.7 Perbaikan Model Struktur	59
5.7.1 Penambahan Konfigurasi Rangka Batang	59
5.7.2 Pembesaran Dimensi Penampang Kritis	64
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	68
6.1 Kesimpulan	68
6.2 Saran	68



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

EVALUASI DAN USULAN PERKUATAN STRUKTUR MENARA BTS AKIBAT PENAMBAHAN BEBAN

ANTENNA (Studi Kasus:

Menara BTS Radio Amega, Gamping, Sleman)

GARY LIENATHA, Ali Awaludin, S.T., M.Eng., Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72