


SKRIPSI

**ANALISIS AKAR PENYEBAB KEGAGALAN SISTEM PRODUKSI
PRODUK BUTTON DOOR LOCKING 136B PADA DIVISI *PLASTIC*
INJECTION MOLDING PT. YOGYA PRESISI TEHNIKATAMA
INDUSTRI (YPTI)**

No. Soal: TKI 4011 / II-2016/2017 / ARW / 02 / 07 / 23.09 / 2016



Disusun oleh:

DOROTHEA DINA SAFIRA

NIM: 13/345396/TK/40375

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2017