



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Nomor Persoalan.....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Pernyataan .....	iv
<i>Motto</i> .....	v
Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
<i>Abstract</i> .....	ix
Intisari .....	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Gambar .....	xiv
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi

## BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan .....	1
1.2. Tujuan Penulisan Tugas Akhir .....	2
1.3. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah .....	2
1.4. Metode Pengumpulan Data.....	3
1.5. Sistematika Penulisan .....	3

## BAB II DASAR TEORI

2.1. Ketel Uap Pipa Air ( <i>Water Tube Boiler</i> ) .....	5
2.1.1. Klasifikasi Ketel Uap Pipa Air Berdasarkan Susunan Pipa .....	6
2.1.2. Bagian-Bagian Ketel Uap Pipa Air .....	8
2.1.3. Sirkulasi Air pada Ketel Uap Pipa Air .....	12
2.1.4. Standar Kualitas Air pada Ketel Uap Pipa Air .....	13
2.2. Kerak .....	14
2.2.1. Faktor Pembentuk Kerak .....	14



2.2.2. Mekanisme Terbentuknya Kerak .....	15
2.3. <i>Overheating</i> .....	16
2.3.1. Lokasi <i>Overheating</i> .....	17
2.3.2. Identifikasi <i>Overheating</i> .....	17
2.3.3. Pengendalian <i>Overheating</i> .....	18
2.4. Teori Tegangan pada Pipa <i>Boiler</i> .....	19
2.4.1. Tegangan Thermal pada Pipa .....	19
2.4.2. Tegangan Geser Maksimum pada Pipa .....	22

### BAB III METODE ANALISA

3.1. Diagram Alir Analisa .....	23
3.2. Data Ketel Uap ( <i>Boiler</i> ).....	24
3.3. Data Material <i>Waterwall Tubes</i> .....	25
3.4. <i>Hardness</i> (Kesadahan).....	26
3.4.1. Pengujian <i>Hardness</i> (Kesadahan) .....	26
3.4.2. Perhitungan Nilai <i>Hardness</i> .....	27
3.5. Hipotesa Kegagalan.....	28
3.5.1. <i>Overheating</i> .....	28
3.5.2. Teori Kegagalan Tegangan.....	30
3.6. Rekomendasi Tindakan .....	31

### BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL

4.1. Hasil Pengujian <i>Hardness</i> Air <i>Boiler</i> .....	33
4.2. Perhitungan Temperatur Dinding Pipa ( <i>waterwall tubes</i> ) .....	34
4.2.1. Temperatur Dinding Pipa Tanpa Kerak .....	34
4.2.2. Temperatur Dinding Pipa dengan Kerak.....	38
4.3. Perhitungan Tegangan Thermal .....	39
4.3.1. Tegangan Thermal Tangensial Di Dalam Pipa .....	41
4.3.2. Tegangan Thermal Tangensial Di Luar Pipa .....	42
4.3.3. Tegangan Thermal Radial pada Pipa .....	43
4.4. Perhitungan Tegangan Geser Maksimum.....	44



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**ANALISA KERUSAKAN WATERWALL TUBE PADA BOILER VICKERS HOSKINS 17/62-75 TW  
KARENA OVERHEATING**

FATHONIL HAKIM, Handoko, S.T., M.T.

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

4.5. Pembahasan Hasil .....	45
4.5.1. Analisa Temperatur Dinding Pipa.....	45
4.5.2. Analisa Tegangan Thermal.....	46
4.5.3. Analisa Tegangan Geser Maksimum .....	47

**BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	48
5.2. Saran .....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	50
LAMPIRAN .....	51