



DAFTAR ISI

BEBAS PLAGIASI	2
KEBENARAN DOKUMEN.....	3
LEMBAR KONSULTASI.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
INTISARI	6
ABSTRACT	7
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR TABEL	11
DAFTAR GAMBAR.....	12
BAB 1 PENDAHULUAN	15
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Batasan Masalah	16
1.6 Keaslian Penelitian.....	17
BAB 2 LANDASAN TEORI	19
2.1.1 Lereng Timbunan	19
2.1.2 Jenis – Jenis Longsor.....	20
2.2 Stabilitas Lereng	21
2.2.1 Pengaruh Iklim	22
2.2.2 Pengaruh Air.....	22
2.2.3 Pengaruh Rayapan (<i>Creep</i>)	23
2.2.4 Pengaruh Gempa	23
2.2.5 Safety Factor.....	23
2.2.6 Metode Fellinius.....	27
2.3 Finite Element Method (FEM).....	28
2.3.1 Diskritisasi Elemen Pada Timbunan	28



2.3.2 Elemen Plane Strain	29
2.4 Perkuatan dan Perbaikan Lereng	29
2.5 Stabilitas	30
2.5.1 Terhadap Geser.....	31
2.5.2 Stabilitas Terhadap Guling	32
2.5.3 Stabilitas Terhadap Kuat Dukung Tanah	32
2.8 Pemotongan Lereng (Resloping)	34
2.8.1 Proses Metode Pemotongan Lereng	34
2.9 Kapasitas Kuat Dukung <i>Bored Pile</i> Dari Hasil <i>Standard Penetration Test</i> (NSPT)	34
2.9.1 Tiang bor pada tanah kohesif	37
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	39
3.1 Diagram Alir	39
3.2 Alur Penelitian	41
3.2.1 Analisis Kondisi Eksisting	41
3.2.2 Rekayasa Geometri lereng.....	41
3.2.3 Analisis Stabilitas dengan tambahan Beban Gempa	41
3.3 Studi Literatur	41
3.4 Parameter Data Tanah.....	42
3.4.1 Data Peta Kontur Lereng	42
3.4.2 Data Laboratorium Tanah	43
3.5 Standar dan Peraturan	47
3.6 Program – Program yang digunakan.....	47
BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Pendahuluan	48
4.2 Penyelidikan Tanah	50
4.2.1 Uji SPT	50
4.2.2 Uji Laboratorium	56
4.2.3 Parameter Material Perbaikan	56
4.2.4 Intepretasi Data.....	57
4.3 Pembebanan	57



4.3.1 Pengaruh Beban Dinamis	57
4.4 Analisis Kondisi Eksisting.....	59
4.5 Analisis Balik.....	60
4.6 Analisis Pemotongan Lereng (Resloping)	61
4.7 Resloping Statis	61
4.7.1 Analisis Variasi Sudut Lereng.....	61
4.7.2 Analisis Variasi Tinggi Lereng	66
4.7.3 Analisis Variasi Lebar Bench Lereng	70
4.8 Resloping Dinamis.....	75
4.8.1 Analisis Variasi Sudut Lereng Dinamis	76
4.8.2 Analisis Variasi Tinggi Lereng Dinamis.....	80
4.8.3 Analisis Variasi Lebar Bench Lereng	84
4.9 Rekapitulasi nilai SF efektif lereng.....	89
4.9.1 Rekapitulasi Grafik Nilai SF kondisi Statis dan Dinamis	90
4.9.2 Rekapitulasi Data Geometri yang digunakan dalam kondisi Statis dan Dinamis	92
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian.....	18
Tabel 3. 1 Data Tanah	43
Tabel 3. 2 Data Hasil Pengujian NSPT	45
Tabel 3. 3 Data Rangkuman Hasil Pengeboran di NBH-01.....	46
Tabel 3. 4 Data Rangkuman Hasil Pemboran di NBH-02	47
Tabel 4. 1 <i>Uji Bor Hole 01</i>	51
Tabel 4. 2 <i>Uji Bor Hole 02</i>	52
Tabel 4. 3 <i>Stratifikasi Lapisan BH-01</i>	53
Tabel 4. 4 <i>Stratifikasi Lapisan BH-02</i>	54
Tabel 4. 5 <i>Korelasi SPT terhadap konsistensi tanah lempung</i>	55
Tabel 4. 6 <i>Rentang Nilai SPT dan Cohesion (Karol, 1960)</i>	55
Tabel 4. 7 <i>Rentang Nilai SPT dan Sudut Gesek Dalam (Terzaghi and Peck, 1967)</i>	55
Tabel 4. 8 <i>Tabel 4. 8 Rentang Nilai yb untuk tanah pasiran dan lempungan (Bowles, 1977)</i>	56
Tabel 4. 9 <i>Hasil Uji Laboratorium</i>	56
Tabel 4. 10 <i>Rekapitulasi Parameter Tanah yang digunakan</i>	57
Tabel 4. 11 <i>Nilai Material Properties hasil analisis balik</i>	60
Tabel 4. 12 <i>Rekapitulasi Hasil running analisis pada kondisi statis dan kondisi dinamis</i>	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Diagram Alir	40
Gambar 3. 2 Titik Potongan Lereng.....	42
Gambar 3. 3 Potongan Lereng	43
Gambar 4. 1 <i>Kondisi longsoran di Lapangan</i>	48
Gambar 4. 2 <i>garis potongan analisis pada STA-02</i>	48
Gambar 4. 3 <i>garis potongan analisis pada STA-02</i>	49
Gambar 4. 4 <i>potongan gambar lereng</i>	49
Gambar 4. 5 nilai PGA pada lokasi penelitian Kabupaten Halmahera	58
Gambar 4. 6 <i>Hasil running analisis pada kondisi Eksisting</i>	59
Gambar 4. 7 <i>Keadaan longsor pada STA-02</i>	60
Gambar 4. 8 <i>Hasil running analisis pada Analisis Balik</i>	61
Gambar 4. 9 <i>Grafik Hasil running analisis pada variasi sudut kondisi statis</i>	62
Gambar 4. 10 <i>Hasil running analisis pada sudut 35° kondisi statis</i>	62
Gambar 4. 11 <i>Hasil running analisis pada sudut 30° kondisi statis</i>	63
Gambar 4. 12 <i>Hasil running analisis pada sudut 25° kondisi statis</i>	63
Gambar 4. 13 <i>Hasil running analisis pada sudut 20° kondisi statis</i>	64
Gambar 4. 14 <i>Hasil running analisis pada sudut 15° kondisi statis</i>	64
Gambar 4. 15 <i>Hasil running analisis pada sudut 10° kondisi statis</i>	65
Gambar 4. 16 <i>Hasil running analisis pada sudut 5° kondisi statis</i>	65
Gambar 4. 17 <i>Hasil running analisis pada sudut 30° kondisi statis</i>	66
Gambar 4. 18 <i>Grafik Hasil running analisis pada variasi tinggi lereng kondisi statis</i>	66
Gambar 4. 19 <i>Hasil running analisis pada tinggi 14 meter</i>	67
Gambar 4. 20 <i>Hasil running analisis pada tinggi 12 meter</i>	67
Gambar 4. 21 <i>Hasil running analisis pada tinggi 10 meter</i>	68
Gambar 4. 22 <i>Hasil running analisis pada tinggi 8 meter</i>	68
Gambar 4. 23 <i>Hasil running analisis pada tinggi 6 meter</i>	69



Gambar 4. 24 Hasil running analisis pada ketinggian 12 meter kondisi statis	69
Gambar 4. 25 Grafik Hasil running analisis pada variasi bench lereng kondisi statis	70
Gambar 4. 26 Hasil running analisis pada lebar bench 6 meter	71
Gambar 4. 27 Hasil running analisis pada lebar bench 5 meter	71
Gambar 4. 28 Hasil running analisis pada lebar bench 4 meter	72
Gambar 4. 29 Hasil running analisis pada lebar bench 3 meter	72
Gambar 4. 30 Hasil running analisis pada lebar bench 2 meter	73
Gambar 4. 31 Hasil running analisis pada lebar bench 1 meter	73
Gambar 4. 32 Hasil running analisis pada lebar bench 3 meter kondisi statis	74
Gambar 4. 33 Hasil running analisis pada kondisi Dinamis	75
Gambar 4. 34 Grafik Hasil running analisis pada variasi sudut lereng kondisi dinamis	76
Gambar 4. 35 Hasil running analisis pada sudut 35° kondisi dinamis.....	76
Gambar 4. 36 Hasil running analisis pada sudut 30° kondisi dinamis.....	77
Gambar 4. 37 Hasil running analisis pada sudut 25° kondisi dinamis.....	77
Gambar 4. 38 Hasil running analisis pada sudut 20° kondisi dinamis.....	78
Gambar 4. 39 Hasil running analisis pada sudut 15° kondisi dinamis.....	78
Gambar 4. 40 Hasil running analisis pada sudut 10° kondisi dinamis.....	79
Gambar 4. 41 Hasil running analisis pada sudut 5° kondisi dinamis.....	79
Gambar 4. 42 Hasil running analisis pada sudut 20° kondisi dinamis.....	80
Gambar 4. 43 Grafik Hasil running analisis pada variasi tinggi lereng kondisi dinamis	80
Gambar 4. 44 Hasil running analisis pada tinggi 14 meter kondisi dinamis	81
Gambar 4. 45 Hasil running analisis pada tinggi 12 meter kondisi dinamis	81
Gambar 4. 46 Hasil running analisis pada tinggi 10 meter kondisi dinamis	82
Gambar 4. 47 Hasil running analisis pada tinggi 8 meter kondisi dinamis	83
Gambar 4. 48 Hasil running analisis pada tinggi 6 meter kondisi dinamis	83
Gambar 4. 49 Hasil running analisis pada tinggi 14 m kondisi dinamis	84
Gambar 4. 50 Grafik Hasil running analisis pada variasi lebar bench lereng kondisi dinamis	84



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

ANALISIS STABILITAS LERENG DENGAN VARIASI KEMIRINGAN DI AREA PABRIK HALMAHERA
TIMUR
RIDA ROBIATUL B, Dr. Devi Oktaviana Latif, ST., M.Eng.

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Gambar 4. 51 Hasil running analisis pada lebar bench 6 meter kondisi dinamis	85
Gambar 4. 52 Hasil running analisis pada lebar bench 5 meter kondisi dinamis	85
Gambar 4. 53 Hasil running analisis pada lebar bench 4 meter kondisi dinamis	86
Gambar 4. 54 Hasil running analisis pada lebar bench 3 meter kondisi dinamis	86
Gambar 4. 55 Hasil running analisis pada lebar bench 2 meter kondisi dinamis	87
Gambar 4. 56 Hasil running analisis pada lebar bench 1 meter kondisi dinamis	87
Gambar 4. 57 Hasil running analisis pada lebar bench 1 meter kondisi dinamis	88
Gambar 4. 58 Grafik Kondisi Statis dan Dinamis Variasi Sudut	90
Gambar 4. 59 Grafik Kondisi Statis dan Dinamis Variasi Tinggi	90
Gambar 4. 60 Grafik Kondisi Statis dan Dinamis Variasi Lebar Bench	91
Gambar 4. 61 Geometri Lereng untuk rekomendasi resloping	92



ANALISIS STABILITAS LERENG DENGAN VARIASI KEMIRINGAN DI AREA PABRIK HALMAHERA

TIMUR

RIDA ROBIATUL B, Dr. Devi Oktaviana Latif, ST., M.Eng.

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

UNIVERSITAS
GADJAH MADA