

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Persembahan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran	xiii
Daftar Istilah.....	xiv
Intisari.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 6
2.1 Gambaran Umum <i>Finishing</i> Kayu	6
2.2 Klampayan (<i>Anthocephalus cadamba</i>).....	10
2.3 <i>Agathis alba</i>	11
2.4 Pengendalian Mutu.....	13
2.4.1 Pengertian Pengendalian Mutu.....	13
2.4.2 Manfaat Pengendalian Mutu	14
2.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu.....	15
2.5 Bagan Pengendali Kualitas.....	16
2.5.1 Bagan Pengendali Variabel	18
2.5.2 Bagan Pengendali Atribut.....	18
2.6 Uji Run	19
2.7 Kurva Kerja	19
 BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	 21
3.1 Sejarah Singkat PT Sunjaya Coating Perdana.....	21
3.2 Visi Perusahaan	22
3.3 Misi Perusahaan.....	22
3.4 Lokasi Perusahaan	22
3.5 Faktor Produksi	23
3.5.1 Bahan Baku dan Bahan Penolong	23
3.5.2 Ketenagakerjaan	25
3.6 Proses Produksi	25

Lanjutan Daftar Isi

	Halaman
BAB IV HIPOTESIS DAN RANCANGAN PENELITIAN	34
4.1 Hipotesis Penelitian	34
4.2 Rancangan Penelitian	34
BAB V METODE PENELITIAN	39
5.1 Lokasi Penelitian	39
5.2 Waktu Penelitian	39
5.3 Metode Pengumpulan Data	40
5.4 Alat Penelitian	41
5.5 Prosedur Penelitian	41
BAB VI HASIL PENGAMATAN DAN PERHITUNGAN	44
6.1 Cacat Plot	47
6.2 Cacat Teknis	72
6.3 Persentase Cacat	74
6.4 Kurva Kerja	75
BAB VII PEMBAHASAN	77
7.1 Pembahasan Umum	77
7.2 Pembahasan Khusus	79
7.2.1 Bulan Agustus 2005	80
7.2.2 Bulan September 2005	82
7.3 Cacat Teknis	85
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	87
8.1 Kesimpulan	87
8.2 Saran	88
Daftar Pustaka	89
Lampiran	91