

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR NOTASI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Keaslian Penelitian	3
BAB II TINJUAN PUSTAKA	5
2.1 Jalan	5
2.2 Klasifikasi Jalan	5
2.2.1. Klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya	5
2.2.2. Klasifikasi jalan berdasarkan statusnya	6
2.2.3. Klasifikasi jalan berdasarkan kelasnya	6
2.3 Perkerasan Jalan	7
2.4 Konstruksi Perkerasan Jalan	7
2.5 Kerusakan Perkerasan Jalan	8
2.6 Pemeliharaan Perkerasan Jalan	8
2.7 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya	9
2.7.1 Evaluasi perkerasan jalan dengan Metode <i>Pavement Condition Index</i>	9
2.7.2 Analisa perkerasan jalan menggunakan Metode <i>Pavement Condition Index</i> dan Bina Marga	9
2.7.3 Analisa perkerasan jalan dengan Metode <i>Pavement Condition Index</i> , <i>International Roughness Index</i> , <i>Surface Distress Index</i> , dan <i>International Roughness Index</i>	9

BAB III LANDASAN TEORI	10
3.1 Jenis-Jenis Kerusakan Jalan dengan Perkerasan Lentur	10
3.1.1 Retak kulit buaya (<i>alligator cracking</i>).....	10
3.1.2 Kegemukan (<i>bleeding</i>).....	11
3.1.3 Retak blok (<i>block cracking</i>).....	12
3.1.4 Benjol dan turunan (<i>bumps and sags</i>).....	12
3.1.5 Keriting (<i>corrugation</i>)	13
3.1.6 Amblas (<i>depression</i>)	14
3.1.7 Retak pinggir (<i>edge cracking</i>)	15
3.1.8 Retak reflektif sambungan (<i>joint reflection cracking</i>).....	16
3.1.9 Jalur/bahu turun (<i>lane/shoulder drop off</i>).....	16
3.1.10 Retak memanjang dan melintang (<i>longitudinal and trans. cracking</i>)	17
3.1.11 Tambalan (<i>patching and utility cut patching</i>).....	18
3.1.12 Agregat licin (<i>polished aggregate</i>).....	19
3.1.13 Lubang (<i>potholes</i>)	19
3.1.14 Jalan rel melintang (<i>railroad crossing</i>)	20
3.1.15 Alur (<i>rutting</i>).....	21
3.1.16 Sungkur (<i>shoving</i>).....	21
3.1.17 Retak gelincir (<i>slippage cracking</i>).....	22
3.1.18 Mengembang (<i>swelling</i>)	23
3.1.19 Pelapukan dan butiran lepas (<i>weathering and raveling</i>)	24
3.2 Analisa Kerusakan Perkerasan Jalan.....	25
3.2.1 Metode <i>Pavement Condition Index</i> (PCI).....	25
3.2.2 Metode <i>International Roughness Index</i> (IRI).....	29
3.3 Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Berdasarkan Nilai PCI.....	29
3.3.1 <i>Localized safety</i>	30
3.3.2 <i>Localized preventive</i>	31
3.3.3 <i>Global preventive</i>	33
3.3.4 <i>Major maintenance and rehabilitation</i>	35
3.4 Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Berdasarkan Nilai IRI.....	37
BAB IV METODE PENELITIAN	39
4.1 Skema Pelaksanaan Penelitian	39
4.2 Lokasi Penelitian	40
4.3 Peralatan Penelitian	41
4.4 Metode Pengumpulan Data	42
4.5 Metode Analisis Data	45

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	47
5.1 Pembagian Unit Sampel.....	47
5.2 Pengolahan Data.....	47
5.2.1 Perhitungan <i>Pavement Condition Index</i> (PCI).....	47
5.2.2 Perhitungan <i>International Roughness Index</i> (IRI).....	61
5.2.3 Hubungan nilai metode PCI dan IRI.....	62
5.2.4 Perbandingan hasil metode PCI dan IRI.....	64
5.3 Metode Penanganan atau Pemeliharaan Jalan.....	65
5.3.1 Pemeliharaan jalan berdasarkan nilai PCI	65
5.3.2 Pemeliharaan jalan berdasarkan nilai IRI	66
5.4 Kendala Pelaksanaan Penelitian.....	67
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	68
6.1 Kesimpulan	68
6.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	72