

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
STATEMENT	v
INTISARI.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	i
1.1. Latar Belakang.....	xi
1.2. Rumusan Permasalahan.....	v
1.3. Tujuan Penelitian.....	1
1.4. Manfaat Penelitian.....	1
1.5. Keaslian Penelitian.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI.....	4
2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	5
2.2. K3 dan Ketahanan Infrastruktur	11
BAB III. METODE PENELITIAN.....	11
3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Responden, Populasi, dan Sampel.....	24
3.3 Bagan Alir Penelitian.....	24
3.4 Variabel Penelitian.....	24
3.5 Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Penilaian Indikator Variabel	25
3.6 Metode Analisis Data	27
3.6.1. Uji Validitas.....	28
3.6.2. Uji Reliabilitas.....	30
3.6.3. Analisis Deskriptif.....	31
3.6.4. Uji Asumsi Klasik Regresi Linier Berganda.....	32
3.6.5. Analisis Korelasi (<i>Pearson Correlation</i>).....	32

3.6.7. Analisis Regresi Linier Berganda.....	32
3.6.8. Uji F.....	33
3.6.9. Analisis Determinasi.....	33
3.6.10. Uji T.....	33
3.6.11. Uji Analisis Jalur Partial Least Squares (PLS).....	33
BAB IV. DESKRIPSI OBYEK DAN LOKASI PENELITIAN.....	35
4.1. Deskripsi Kabupaten Banjarnegara	35
4.2. Deskripsi Gapensi Banjarnegara.....	40
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
5.1. Data Responden.....	45
5.1.1 Hasil Kuesioner	45
5.1.2 Karakteristik responden.....	45
5.2. Uji Instrumen.....	49
5.2.1 Uji Validitas.....	49
5.2.2 Uji Reliabilitas.....	51
5.3. Deskripsi Data	53
5.4. Analisis Data.....	55
5.4.1. Hasil Analisis Regresi	55
5.4.2. Uji Anova (Uji F)	60
5.5. Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	71
6.1. Kesimpulan.....	71
6.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73