



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
SARI.....	xvi
PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	3
I.3. Maksud dan Tujuan	4
I.4. Manfaat Penelitian.....	4
I.5. Lokasi Penelitian	4
I.6. Keterbatasan Penelitian	5
I.7. Peneliti Terdahulu	6
I.8. Keaslian Penelitian	12
GEOLOGI REGIONAL.....	13
II.1. Fisiografi dan Geomorfologi Regional.....	13
II.2. Stratigrafi Regional	15
II.3. Struktur Geologi Regional.....	16
II.4. Hidrogeologi Regional	17



II.5. Bahaya Geologi di Wilayah Gunungkidul	20
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	23
III.1. Pengertian Umum Sampah.....	23
III.1.1. Pengertian dan klasifikasi sampah	23
III.1.2. Pengelolaan sampah.....	23
III.1.3. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).....	25
III.2. Kriteria Penentuan Lokasi TPST Berdasarkan SNI 03-3241-1994.....	26
III.3. Kriteria Lokasi TPST Berdasarkan Daya Dukung Geologi	28
III.3.1. Litologi.....	29
III.3.1.1. Porositas	30
III.3.1.2. Konduktivitas hidrolik.....	32
III.3.2. Struktur geologi.....	34
III.3.2.1. Kekar	34
III.3.2.2. Sesar	35
III.3.2.3. Diskontinuitas	35
III.3.3. Morfologi	41
III.3.4. Hidrogeologi	44
III.3.4.1. Kerentanan airtanah	44
III.3.4.2. Jarak terhadap sumber mata air.....	46
III.3.4.3. Jarak terhadap jalur sungai bawah tanah.....	46
III.3.5. Bahaya geologi.....	46
III.3.5.1. Gerakan tanah.....	46
III.3.5.2. Banjir.....	47
III.3.5.3. Amblesan tanah.....	47



III.3.6. Curah hujan	49
III.4. Hipotesis.....	52
METODOLOGI PENELITIAN.....	53
IV.1. Alat dan Bahan Penelitian	53
IV.2. Tahapan Penelitian	54
PENGUTARAAN DATA.....	66
V.1. Kondisi Geologi Daerah Penelitian	67
V.1.1. Geomorfologi daerah penelitian.....	68
V.1.2. Litologi daerah penelitian	76
V.1.3. Struktur geologi daerah penelitian	84
V.2. Kondisi Hidrogeologi Daerah Penelitian	89
V.2.1. Kedalaman muka airtanah.....	91
V.2.2. Kerentanan airtanah	91
V.2.3. Jalur sungai bawah tanah	93
V.3. Kondisi Bawah Permukaan Tapak Proyek	93
V.4. Bahaya Geologi Daerah Penelitian.....	96
V.4.1. Bahaya gerakan tanah	96
V.4.2. Bahaya banjir	97
V.4.3. Bahaya amblesan (<i>Sinkhole</i>)	98
V.5. Kondisi Curah Hujan Daerah Penelitian	98
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	100
VI.1. Daya Dukung Geologi TPST Banjarejo.....	100
VI.1.1. Jenis dan konduktivitas hidrolika tanah dan batuan.....	100
VI.1.2. Jarak terhadap sesar aktif	102
VI.1.3. Kemiringan lereng.....	102



VI.1.4. Kedalaman muka airtanah dan kerentanan pencemaran	103
VI.1.5. Jarak terhadap aliran air dan sumber pemanfaatan air	103
VI.1.6. Potensi bahaya geologi.....	104
VI.1.6.1. Potensi gerakan tanah	104
VI.1.6.2. Potensi banjir	104
VI.1.6.3. Potensi amblesan tanah.....	104
VI.1.7. Curah hujan bulanan	105
VI.2. Kelayakan Lokasi TPST Banjarejo	105
KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
VII.1. Kesimpulan.....	113
VII.2. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	119