



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
INTISARI	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	2
I.3. Tujuan Penelitian.....	3
I.4. Pertanyaan Penelitian	3
I.5. Ruang Lingkup	3
I.6. Manfaat Penelitian.....	4
I.7. Tinjauan Pustaka	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
II.1. Daerah Aliran Sungai (DAS)	6
II.2. Banjir.....	7
III.2.1. Kerawanan Banjir	7
II.3. Parameter Kerawanan Banjir Berdasarkan SNI 8197 Tahun 2015.....	8
II.3.1. Tutupan Lahan	8



II.3.2. Curah Hujan	8
II.3.3. Kemiringan Lereng	9
II.4. Sistem Informasi Geografis (SIG)	10
II.4.1. <i>Geoprocessing</i>	11
II.5. <i>Surface Analysis</i>	13
II.6. Thiessen <i>Polygon</i>	14
II.7. <i>Skoring</i> dan Pembobotan	14
II.8. <i>Reclassify</i> (Klasifikasi Ulang).....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
III.1. Lokasi Penelitian	17
III.2. Peralatan dan Bahan Penelitian	19
III.2.1. Peralatan Penelitian.....	19
III.2.2. Bahan Penelitian	19
III.3. Tahapan Penelitian.....	20
III.3.1. Pengumpulan Data	21
III.3.2. Pembuatan Peta Kemiringan Lereng	21
III.3.3. Pembuatan Peta Curah hujan	24
III.3.4. Pembuatan Peta Tutupan Lahan.....	29
III.3.5. Pembobotan dan Analisis <i>Overlay</i>	30
III.3.6. <i>Reclassify</i> Hasil Peta Kerawanan Banjir.....	32
III.3.7. Validasi Peta Kerawanan Banjir	33
III.3.8. <i>Layouting</i> Peta	33
III.3.9. Penyusunan Laporan	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
IV.1. Peta Kemiringan Lereng Das Citarum Bagian Hilir.....	35
IV.2. Peta Curah hujan Dasarian Das Citarum Bagian Hilir Tahun 2021	36



IV.3. Peta Tutupan Lahan Das Citarum Bagian Hilir Tahun 2018	39
IV.4. Peta Kerawanan Banjir Das Citarum Bagian Hilir.....	40
IV.5. Validasi Peta Kerawanan Banjir.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
V.1. Kesimpulan	45
V.2. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	49