



**ANALISIS KEGAGALAN DAN EVALUASI SISA UMUR
DUPLEX FILTER TANK AKIBAT CORROSION UNDER INSULATION
PADA SISTEM HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR KAPASITAS
300.000 BCWEPD**

TESIS



Disusun Oleh :
AIDIL DWI ANUGERAH
19/453241/PTK/13187

**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK MESIN
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2023**



Analisis Kegagalan dan Evaluasi Sisa Umur Duplex Filter Tank Akibat Corrosion Under Insulation Pada Sistem Heat Recovery Steam Generator Kapasitas 300.000 BCWEPD
AIDIL DWI ANUGERAH, Dr.Eng. Ir.Priyo Tri Iswanto, S.T., M.Eng., IPM.


ANALISIS KEGAGALAN DAN EVALUASI SISA UMUR DUXPLEX FILTER TANK AKIBAT CORROSION UNDER INSULATION PADA SISTEM HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR KAPASITAS 300.000 BCWEPD

FAILURE ANALYSIS AND REMAINING LIFE ASSESSMENT OF DUPLEX FILTER TANK DUE TO CORROSION UNDER INSULATION IN HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR SYSTEM WITH CAPACITY 300,000 BCWEPD

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Aidil Dwi Anugerah
19/453241/PTK/13187

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal Selasa, 03 Januari 2023



Ir. Budi Hartono, S.T., M.Pm., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.