

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
INTISARI	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Keaslian Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	15
1.6. Tinjauan Pustaka.....	15
1.6.1 Pendekatan Geografi dalam Studi Permukiman.....	15
1.6.2 Perumahan dan Permukiman	17
1.6.3 Permukiman Kumuh.....	19
1.6.3.1. Pengertian Permukiman Kumuh	19
1.6.3.2. Penyebab Permukiman Kumuh.....	20
1.6.3.3. Kriteria Permukiman Kumuh	22
1.6.3.4. Tipologi Permukiman Kumuh.....	25
1.6.4 Program Kota Tanpa Kumuh	27
1.6.5 Dampak	29
1.6.5.1. Dampak Sosial	31
1.6.5.2. Dampak Ekonomi.....	32
1.7. Kerangka Pemikiran	32
BAB II METODE PENELITIAN.....	34
2.1. Pemilihan Lokasi dan Waktu Penelitian	34
2.2. Teknik Pengumpulan Data.....	35
2.2.1 Pengumpulan Data Sekunder	35
2.2.2 Pengumpulan Data Primer.....	35
2.3. Variabel Penelitian.....	36
2.4. Metode Pengambilan Sampel	40
2.5. Teknik Analisis Data	41
2.5.1 Analisis <i>Skoring</i> (Penilaian).....	41
2.5.2 Uji Asumsi.....	44
2.5.2.1. Uji Normalitas	44
2.5.2.2. Uji Beda Rata-rata.....	44
2.6. Batasan Operasional	45
BAB III DESKRIPSI WILAYAH KAJIAN	47
3.1 Gambaran Umum Kota Bekasi	47
3.2 Wilayah Administrasi Kecamatan Medan Satria.....	49
3.3 Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Medan Satria	50
3.3.1 Kependudukan.....	50
3.3.2 Pekerjaan	53

3.3.3	Permukiman Kumuh.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		55
4.1	Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).....	55
4.1.1	Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Kalibaru, Kota Bekasi	57
4.1.1.1	Jalan Lingkungan	58
4.1.1.2	Air Minum.....	59
4.1.1.3	Drainase Lingkungan	60
4.1.1.4	Persampahan	60
4.2	Perubahan Kondisi Permukiman di Kelurahan Kalibaru, Kota Bekasi setelah Dilaksanakannya Program KOTAKU	62
4.2.1	Kondisi Jalan Lingkungan	62
4.2.1.1	Kualitas Permukaan Jalan	62
4.2.2	Kondisi Penyediaan Air Minum.....	64
4.2.2.1	Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum	64
4.2.2.2	Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum.....	67
4.2.3	Kondisi Drainase Lingkungan	68
4.2.3.1	Ketidaktersediaan Drainase.....	68
4.2.3.2	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air....	70
4.2.3.3	Kualitas Konstruksi Drainase.....	73
4.2.4	Kondisi Pengelolaan Persampahan	75
4.2.4.1	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis.....	75
4.2.4.2	Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis.....	77
4.2.5	Skoring Tingkat Kekumuhan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Program KOTAKU.....	78
4.3	Dampak Program KOTAKU terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kalibaru, Kota Bekasi	84
4.3.1	Kesejahteraan Sosial.....	86
4.3.1.1	Tingkat dan Akses Kesehatan	86
4.3.1.2	Akses Pendidikan	90
4.3.1.3	Tingkat Keamanan	91
4.3.2	Lingkungan Sosial	92
4.3.2.1	Interaksi Sosial	92
4.3.3	Lapangan Pekerjaan Baru.....	94
4.3.3.1	Perubahan dan Akses Pekerjaan.....	94
4.3.4	Peningkatan Pendapatan.....	97
4.3.4.1	Jumlah Pendapatan	97
4.3.5	Pembahasan (Dampak Langsung dan Tidak Langsung)	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		105
5.1	Kesimpulan	105
5.2	Saran	106
DAFTAR PUSTAKA		107
LAMPIRAN.....		113