



HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Manfaat Penelitian	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Peraturan tentang jalan	3
2.2 Analisis tingkat kerusakan jalan	3
2.3 Analisis pemeliharaan perkerasan jalan	4
2.4 Keaslian Penelitian	5
BAB 3 LANDASAN TEORI	7
3.1 Jalan	7
3.2 Klasifikasi Jalan	7
3.2.1 Klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya	7
3.2.2 Klasifikasi jalan berdasarkan statusnya	7
3.3 Perkerasan Jalan	8
3.4 Konstruksi Perkerasan Jalan	8
3.5 Jenis Kerusakan Perkerasan Lentur Jalan	9
3.5.1 <i>Alligator cracking</i> (retak kulit buaya)	9
3.5.2 <i>Bleeding</i> (kegemukan)	10
3.5.3 <i>Block cracking</i> (retak blok)	11



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**ANALISIS KONDISI PERKERASAN LENTUR JALAN MENGGUNAKAN METODE PAVEMENT
CONDITION INDEX (PCI) DAN
INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX (IRI) BESERTA PENENTUAN ALTERNATIF PENANGANAN
(Studi Kasus di Jalan**

Ki Hadi Sugito, Kabupaten Kulon Progo, DIY)

Akhnad Hakim Atmaja, Ir., Latif Budi Suparna, M.Sc., Ph.D

Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

3.5.4	<i>Bump and sags</i> (benjol dan turunan)	11
3.5.5	<i>Corrugation</i> (bergelombang)	12
3.5.6	<i>Depression</i> (ambblas)	13
3.5.7	<i>Edge cracking</i> (retak pinggir)	13
3.5.8	<i>Joint reflection cracking</i> (retak reflektif sambungan)	14
3.5.9	<i>Lane/shoulder drop – Off</i> (penurunan jalur/bahu)	15
3.5.10	<i>Longitudinal and transverse cracking</i> (retak memanjang dan melintang)	15
3.5.11	<i>Patching and utility cut patching</i> (tambalan)	16
3.5.12	<i>Polished aggregate</i> (agregat licin)	17
3.5.13	<i>Potholes</i> (lubang)	17
3.5.14	<i>Railroad crossing</i> (persilangan jalan rel)	18
3.5.15	<i>Rutting</i> (alur)	19
3.5.16	<i>Shoving</i> (sungkur)	19
3.5.17	<i>Slippage cracking</i> (retak slip)	20
3.5.18	<i>Swell</i> (mengembang)	21
3.5.19	<i>Weathering and raveling</i> (pelapukan dan butiran lepas)	21
3.6	Analisis Kerusakan Perkerasan Jalan	22
3.6.1	<i>Metode Pavement Condition Index (PCI)</i>	22
3.6.2	<i>Metode International Roughness Index (IRI)</i>	26
3.7	Metode pemeliharaan dan perbaikan jalan berdasarkan nilai PCI	27
3.7.1	<i>Localized safety</i>	28
3.7.2	<i>Localized preventive</i>	29
3.7.3	<i>Global preventive</i>	30
3.7.4	<i>Major maintenance and rehabilitation</i>	30
3.8	Pemeliharaan Dan Perbaikan Jalan Berdasarkan Nilai IRI	31
BAB 4	METODE PENELITIAN	33
4.1	Lokasi Penelitian	33
4.2	Prosedur Penelitian	33
4.3	Data Penelitian	34
4.4	Alat Penelitian	35
4.5	Metode Analisis	37
BAB 5	HASIL DAN PEMBAHASAN	39
5.1	Pembagian Unit Sampel	39
5.2	Perhitungan <i>Pavement Condition Index (PCI)</i>	39



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**ANALISIS KONDISI PERKERASAN LENTUR JALAN MENGGUNAKAN METODE PAVEMENT
CONDITION INDEX (PCI) DAN
INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX (IRI) BESERTA PENENTUAN ALTERNATIF PENANGANAN
(Studi Kasus di Jalan**

Ki Hadi Sugito, Kabupaten Kulon Progo, DIY)

5.2.1 Rekapitulasi jumlah dan persentase setiap jenis kerusakan	52
5.3 Perhitungan International Roughness Index (IRI)	53
5.4 Perbandingan hasil metode PCI dan IRI	55
5.5 Metode penanganan pemeliharaan dan perbaikan jalan	55
5.5.1 Pemeliharaan jalan berdasarkan nilai PCI	55
5.5.2 Pemeliharaan jalan berdasarkan nilai IRI	56
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	58
6.1 Kesimpulan	58
6.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	61