



HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Manfaat Penelitian	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Aturan Tentang Jalan	3
2.2 Evaluasi Perkerasan Jalan	3
2.3 Penanganan Jalan	4
2.4 Keaslian Penelitian.....	5
BAB 3 LANDASAN TEORI	6
3.1 Pengertian Jalan	6
3.2 Klasifikasi Jalan	6
3.2.1 Klasifikasi menurut sistem.....	6
3.2.2 Klasifikasi menurut fungsi	6
3.2.3 Klasifikasi menurut status	7
3.2.4 Klasifikasi menurut kelas	8
3.3 Perkerasan Jalan.....	8
3.4 Evaluasi dan Pemeliharaan Perkerasan Jalan	9
3.5 Metode <i>Pavement Condition Index</i> (PCI).....	10
3.5.1 Jenis kerusakan.....	10
3.5.2 Penilaian kondisi perkerasan dengan Metode PCI.....	23



PENILAIAN KONDISI PERKERASAN LENTUR JALAN MENGGUNAKAN METODE PAVEMENT
CONDITION INDEX (PCI) DAN
INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX (IRI) BESERTA ALTERNATIF PENANGANANNYA (Studi
Kasus: Jalan Kebon Agung

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Ruas Cebongan-Sayegan, Sleman, Yogyakarta)

SATRIA HENDRA PRATISTA, Iri Latif Budi Suparmo, M.Sc., Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

3.5.3 Metode penanganan berdasarkan nilai PCI	27
3.6 Metode <i>International Roughness Index</i> (IRI)	30
3.6.1 Metode pemeliharaan berdasar nilai IRI	32
BAB 4 METODE PENELITIAN	33
4.1 Lokasi penelitian	33
4.2 Prosedur Penelitian	35
4.3 Data Penelitian	36
4.4 Alat Penelitian	36
4.5 Metode Analisis	37
BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
5.1 Pembagian <i>Section</i> dan <i>Sample</i>	40
5.2 Perhitungan Nilai <i>Pavement Conition Index</i> (PCI)	40
5.2.1 Hasil survei pengambilan data	40
5.2.2 Perhitungan <i>density</i> dan <i>deduct value</i>	41
5.2.3 Perhitungan nilai pengurangan izin (m)	45
5.2.4 Perhitungan Corrected <i>Deduct value</i> (CDV)	46
5.2.5 Penentuan nilai PCI	47
5.3 Rekap Data Nilai PCI	48
5.3.1 Rekap data <i>section A</i>	48
5.3.2 Rekap data <i>section B</i>	50
5.4 Penanganan Jalan Berdasar Nilai Metode PCI	52
5.5 Rekap Data <i>International Roughness Index</i> (IRI)	55
5.6 Pemeliharaan Jalan Berdasar Nilai Metode IRI	58
5.7 Perbandingan Metode PCI dan IRI	59
5.8 Perbaikan Perbandingan Nilai PCI dan IRI di Jalan Kebon Agung	59
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	61
6.1 Kesimpulan	61
6.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	64