

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Keaslian Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Telaah Pustaka: Konsep dan Teori	17
2.1.1. Konsep Wilayah Kepesisiran	17
2.1.2. Reklamasi Pantai.....	18
2.1.3. Dampak Reklamasi Pantai	21
2.1.4. Strategi Pengelolaan Lingkungan.....	23
2.2. Kerangka Pikir Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	27
3.2. Jenis Data dan Variabel Penelitian	31
3.3. Alat Dan Bahan Penelitian	32
3.4. Cara Pengumpulan Data	32
3.5. Cara Penentuan Sampel.....	33
3.5.1. Komponen Abiotik.....	33
3.5.2. Komponen Biotik	36
3.5.3. Komponen Sosial Masyarakat	36
3.6. Cara Analisa Data	37
3.6.1. Analisis kondisi lingkungan di wilayah kepebisiran Kota Labuha Sebelum Reklamasi	37
3.6.2. Analisis Komponen Lingkungan Terkena Dampak.....	37
A. Abiotik.....	37
B. Biotik.....	38
C. Sosial Masyarakat.....	38
D. Analisis tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat reklamasi.....	38
3.6.3. Analisis Strategi Pengelolaan Lingkungan	41
3.7. Tahapan Penelitian.....	42
3.8. Batasan Operasional	44
3.9. Jadwal Penelitian	45

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Lingkungan Sebelum Reklamasi Pantai	47
A. Penggunaan Lahan	46
B. Ekosistem Kepesisiran	47
4.2. Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Reklamasi Pantai.....	51
A. Perubahan Garis Pantai.....	52
a. Jarak Perubahan Garis Pantai.....	54
b. Laju Perubahan Garis Pantai.....	55
B. Pendangkalan Pantai.....	59
C. Ekosistem Terumbu Karang.....	61
D. Presepsi Masyarakat.....	62
a. Karakteristik Responden.....	64
E. Tingkat Kerusakan Komponen Lingkungan Akibat Reklamasi.....	66
4.3. Strategi Pengelolaan lingkungan	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....75

5.1. Kesimpulan	78
5.2. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perbandingan Penelitian yang dilaksanakan dengan Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3.1	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Bacan.....	29
Tabel 3.2	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Bacan Selatan.....	30
Tabel 3.3.	Jenis Data dan Variabel Penelitian kecamatan.....	30
Tabel 3.4.	Alat dan Bahan Penelitian Bacan.....	31
Tabel 3.5.	Tingkat Kerusakan Lingkungan Abiotik, Biotik dan Kultur	38
Tabel 3.6.	Skor Tingkat Kerusakan	39
Tabel 3.7.	Kelas Tingkat Kerusakan	39
Tabel 3.8.	Tabel Analisa Perumusan Strategi Pengelolaan Lingkungan	40
Tabel 4.1.	Perubahan Garis Pantai Tahun 2009 – 2023 Berdasarkan Lokasi.....	58
Tabel 4.2.	Kedalaman Air Permukaan di Lokasi Zero Point Setelah reklamasi Pantai...59	
Tabel 4.3.	Kedalaman Air Permukaan UMKM Milenial Setelah reklamasi Pantai.....60	
Tabel 4.4.	Kondisi terumbu karang di pada Lokasi Penelitian Tahun 2020 dan 2024...62	
Tabel 4.5 .	Karakteristik Responden.....65	
Tabel 4.6.	Penentuan Tingkat Kerusakan Lingkungan..... 68	
Tabel 4.8.	Matriks Strategi Pengelolaan Lingkungan..... 72	
Tabel 4.9.	Matriks Strategi Pengelolaan Lingkungan.....73	
Tabel 4.10.	Matriks Strategi Pengelolaan Lingkungan.....74	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kondisi Area Zero Point Sebelum Reklamasi Pantai di Kota Labuha.....	3
Gambar 1.2.	Kondisi Area Zero Point Sesudah Reklamasi Pantai di Kota Labuha	4
Gambar 1.3.	Kondisi Area UMKM Milenial Desa Tembal Sebelum Reklamasi Pantai	4
Gambar 1.4.	Kondisi Area UMKM Milenial Desa Tembal Sesudah Reklamasi Pantai.....	5
Gambar 1.5.	Area UMKM Milenial.....	5
Gambar 1.6.	Kawasan Tambat Kapal Nelayan	6
Gambar 2.1.	Terminologi Pesisir	18
Gambar 2.2.1	Kerangka Pikir Penelitian.....	25
Gambar 3.1.	Peta Lokasi Penelitian Kota Labuha.....	28
Gambar 3.2.	Peta Lokasi Sampling Desa Labuha	34
Gambar 3.3.	Peta Lokasi Sampling Desa Tembal.....	35
Gambar 3.4.	Tahapan Penelitian.....	44

Gambar 4.1.	Peta Penggunaan Lahan Desa Labuha dan Tembal.....	48
Gambar 4.2.	Wawanacara Masyarakat.....	50
Gambar 4.3.	Dinamika Kepesisiran di Wilayah Kepesisiran Kota Labuha.....	51
Gambar 4.4.	Hasil NSM di Wilayah Kepesisiran Kota Labuha.....	52
Gambar 4.5.	Hasil SCE di Wilayah Kepesisiran Kota Labuha	53
Gambar 4.6.	Grafik Pengukuran Perubahan Garis Pantai Transek 60 dan 69.....	55
Gambar 4.7.	Hasil Pengukuran EPR di Wilayah Kepesisiran Kota Labuha.....	59
Gambar 4.8.	Grafik Pengukuran Laju Perubahan Garis Pantai Transek 60 dan 69.....	56
Gambar 4.9.	Sedimentasi di Desa Tembal dan Labuha	60
Gambar 4.10.	Pengukuran Pendangkalan Pantai di Desa Tembal dan Labuha	62
Gambar 4.11.	Kondisi Terumbu Karang Pada Lokasi Penelitian Tahun 2020 dan 2024...	66
Gambar 4.12.	Wawancara dengan Masyarakat Kota Labuha dan Desa Tembal	70