Krisis Air dan Masalah Pengelolaan Air (Studi Kasus Krisis Air Bersih di Desa Sukaringin, Kecamatan
Sukawangi, Kabupaten Bekasi)
Gerry Tri Pamungkas, Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P., M.P.A.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Daftar Isi

Lembar Pengesahan i

Daftar Isi ii

Daftar Gambar iv

Daftar Tabel iv

Daftar Bagan iv

Abstrak v

Abstract vi

BAB 1 Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tinjauan Pustaka 2

1.3 Rumusan Masalah 7

1.4 Tujuan 7

1.5 Manfaat 8

1.5.1 Manfaat Teoritis 8

1.5.2 Manfaat Praktis 8

1.6 Kerangka Teori 8

1.6.1 Krisis Air 8

1.6.2 *Water Governance* 11

1.6.3 Hubungan Krisis Air dan Tata Kelola Air 14

1.6.4 *Collaborative Water Governance* 16

1.7 Metode Penelitian 19

1.7.1 Jenis Penelitian 19

1.7.2 Sumber Data 21

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 21

1.7.4 Teknik Analisis Data 22

Krisis Air dan Masalah Pengelolaan Air (Studi Kasus Krisis Air Bersih di Desa Sukaringin, Kecamatan
Sukawangi, Kabupaten Bekasi)
Gerry Tri Pamungkas, Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P., M.P.A.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

1.7.5 Sistematika Penulisan 23

BAB 2 Krisis Air Bersih di Desa Sukaringin 25

2.1 Gambaran Umum Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi 25

2.2 Kasus Krisis Air Bersih di Desa Sukaringin 27

2.3 Upaya Pemerintah Desa Sukaringin dalam Mengatasi Krisis Air 31

2.4 Keterlibatan Masyarakat Desa Sukaringin dalam Penyediaan Air Bersih 33

2.5 Kesimpulan Bab II 37

BAB 3 Pemenuhan Hak Atas Air Oleh Negara 38

3.1 Privatisasi dalam Penyediaan Air Bersih di Indonesia 38

3.2 Tata Kelola Air dalam UU No. 17 Tahun 2019 42

3.3 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 46

3.4 Kesimpulan Bab III 48

BAB 4 Implikasi Tata Kelola Air Terhadap Krisis Air 50

4.1 Rendahnya Penyediaan Air di Kabupaten Bekasi 50

4.1.1 Faktor Alam 50

4.1.2 Faktor Teknis 53

4.1.3 Faktor Non-teknis 54

4.2 Identifikasi Aktor 55

4.2.1 Perumda Tirta Bhagasasi 55

4.2.2 Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi 57

4.2.3 Swasta 58

4.2.4 Masyarakat 59

4.3 Kebijakan Pengelolaan dan Penyediaan Sumber Daya Air 60

4.4 Rendahnya Keterlibatan Aktor Non-Pemerintah 65

4.5 Kesimpulan Bab IV 68

BAB 5 Kesimpulan 69

Daftar Pustaka 71

Krisis Air dan Masalah Pengelolaan Air (Studi Kasus Krisis Air Bersih di Desa Sukaringin, Kecamatan
Sukawangi, Kabupaten Bekasi)
Gerry Tri Pamungkas, Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P., M.P.A.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Daftar Gambar

Gambar 1. *Collaborative Water Governance* 17

Gambar 2. Kondisi Air Tanah di Desa Sukaringin 28

Gambar 3. Sumur Dangkal Warga Kp. Genting, Desa Sukaringin 30

Gambar 4. Mesin Pompa Air Kolektif Warga yang Rusak dan Terbengkalai 35

Gambar 5. Peta Potensi Air Tanah Wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi 51

Daftar Tabel

Tabel 1. Data Cakupan Pelayanan Perumda Tirta Bhagasasi Desember 2023 60

Daftar Bagan

Bagan 1. Hubungan antar Aktor dalam Tata Kelola Air di Kabupaten Bekasi 66