



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Penelaahan Pustaka	3
1.5. Hipotesis	7
1.6. Metode Penelitian	7
 BAB II. KONDISI FISIK DAERAH PENELITIAN	
2.1. Letak dan Luas	28
2.2. Iklim	28
2.3. Geologi dan Geomorfologi	30
2.4. Tanah	34
2.5. Hidrologi	34
2.6. Penggunaan Lahan	35
 BAB III. PEMERIAN SATUAN LAHAN DAERAH PENELITIAN	
3.1. Pendahuluan	37
3.2. Satuan Lahan Sebagai Satuan Pemetaan	37
3.3. Satuan Bentuk lahan dan Satuan Lahan di Daerah Penelitian	38
 BAB IV. BAHAYA EROSI TANAH DAERAH PENELITIAN	
4.1. Pendahuluan	43
4.2. Faktor-Faktor Bahaya Erosi Tanah ..	43



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Bahaya erosi tanah daerah atas rencana waduk Sermo kabupaten Kulon Progo

Jaya Wijaya, Drs. Tukidal Yuniarto, M.Sc.

Universitas Gadjah Mada, 1988 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

4.3. Klasifikasi dan Pemetaan Laju Bahaya	
Erosi Tanah	55
4.4. Evaluasi Bahaya Erosi Tanah	60
KESIMPULAN DAN SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	70