

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Penelitian.....	1
Tujuan Penelitian.....	2
Tinjauan Pustaka.....	2
Hujan.....	2
Aliran Permukaan.....	3
Infiltrasi.....	3
Erosi.....	5
<u>Pinus merkusii Jungh. et de Vriese</u>	6
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	8
Kondisi Fisik Daerah Aliran Sungai Mangunan-Girirejo	8
Letak dan Luas.....	8
Topografi.....	8
Iklim.....	8
Tanah.....	9
Keadaan Sosial.....	9
Penduduk.....	9
Luas Pemilikan Tanah.....	10
Mata Pencaharian Penduduk.....	10
Pola Penggunaan Lahan.....	11
BAHAN DAN METODE ANALISIS.....	13
Pemilihan Lokasi Penelitian.....	13
Alat-Alat Penelitian.....	14
Cara Pengambilan Data.....	14
Karakteristik Hujan.....	14
Kapasitas Infiltrasi.....	14
Throughfall.....	16
Aliran Permukaan.....	16
Massa Tanah Yang Tererosi.....	17
Waktu Penelitian.....	17
Metode Analisis.....	17



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**PENGARUH KARAKTERISTIK HUJAN DAN KOMPOSISI VEGETASI TERHADAP KAPASITAS
INFILTRASI DAN EROSI DI BAWAH
TEGAKAN Pinus merkusii Jungh. et de Vriese DENGAN KEMIRINGAN LAHAN 50 PERSEN DI
MANGUNAN, GIRIREJO,
IMOGIRI**

Suyadi, Ir. Soedardjo

Universitas Gadjah Mada, 1986 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	19
Kapasitas Infiltrasi.....	19
Erosi.....	23
KESIMPULAN.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	30- 53