

## DAFTAR ISI

INTISARI .....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	
1.1.1 Latar Belakang Formal.....	1
1.1.2 Latar Belakang Material.....	3
1.1.2.1 Umum.....	3
1.1.2.2 Khusus .....	10
1.2 Perumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Kegunaan Penelitian .....	14
1.5 Tinjauan Pustaka dan Penelitian Sebelumnya	
1.5.1 Tinjauan Pustaka.....	15
1.5.1.1 Permukiman	
1.5.1.1.a Definisi Permukiman.....	15
1.5.1.1.b Fungsi Permukiman.....	17
1.5.1.1.c Kualitas Permukiman.....	19
1.5.1.2 Non Migran dan Migran.....	20
1.5.2 Penelitian Sebelumnya.....	23
1.6 Kerangka Pemikiran.....	25
1.7 Hipotesis.....	31
1.8 Variabel Penelitian.....	31
1.9 Batasan Operasional.....	32

### BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Pemilihan Daerah Penelitian .....	35
2.2 Pengumpulan Data	
2.2.1 Data Primer .....	36
2.2.2 Data Sekunder.....	39
2.3 Pengolahan Data .....	39
2.4 Pemilihan Sampel .....	40
2.5 Analisa Data.....	42

### BAB III DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

3.1 Letak, Luas dan Batas Daerah Penelitian.....	44
--	----

<b>3.2</b>	<b>Kondisi Lingkungan Fisik</b>	
3.2.1	Iklm.....	47
3.2.2	Topografi.....	48
3.2.3	Hidrologi.....	48
<b>3.3</b>	<b>Penggunaan Lahan</b>	
3.3.1	Lahan Sawah dan Pekarangan.....	49
3.3.2	Luas Panen dan Hasil Produksi Tanaman Padi.....	50
<b>3.4</b>	<b>Kondisi Sosial Ekonomi</b>	
3.4.1	Jumlah, Kepadatan, dan Pertambahan Penduduk.....	51
3.4.2	Komposisi Penduduk.....	53
3.4.2.1	Umur dan Jenis Kelamin.....	54
3.4.2.2	Mata Pencaharian.....	54
<b>3.5</b>	<b>Fasilitas-fasilitas Desa Banyuraden</b>	<b>55</b>
3.5.1	Fasilitas Pendidikan.....	56
3.5.2	Fasilitas Kesehatan.....	57
3.5.3	Fasilitas Olahraga.....	57
3.5.4	Fasilitas Kesenian.....	58
3.5.5	Fasilitas Peribadatan.....	59
3.5.6	Fasilitas Perumahan.....	60
3.5.7	Fasilitas Perekonomian.....	61

#### BAB IV KARAKTERISTIK PERMUKIMAN PRA DAN PASCA GEMPA BUMI 27 MEI 2006

<b>4.1</b>	<b>Kondisi Bangunan Rumah Pra dan Pasca Gempa</b>	<b>63</b>
4.1.1	Pondasi.....	71
4.1.2	Tiang Utama.....	75
4.1.3	Atap.....	78
4.1.4	Penyangga Atap.....	82
4.1.5	Langit-langit Rumah.....	86
4.1.6	Dinding.....	89
4.1.7	Pintu.....	93
4.1.8	Kaca Jendela.....	95
4.1.9	Kerangka Jendela.....	98
4.1.10	Lantai.....	101
<b>4.2</b>	<b>Kondisi Fasilitas Rumah Pra dan Pasca Gempa</b>	<b>105</b>
4.2.1	Kamar Tidur.....	108
4.2.2	Ruang Tamu.....	111
4.2.3	Ruang Makan.....	114
4.2.4	Ruang Dapur.....	117
4.2.5	Kamar Mandi.....	120
4.2.6	Teras Rumah.....	122
4.2.7	WC.....	125
4.2.8	Letak Kamar Mandi dan WC.....	127
4.2.9	Sumber Air Bersih.....	128
4.2.10	Sumber Penerangan Buatan.....	130

4.3 Renovasi/Perbaikan Pasca Gempa .....	131
--	-----

## BAB V KUALITAS PERMUKIMAN NON MIGRAN DAN MIGRAN PRA DAN PASCA GEMPA BUMI 27 MEI 2006

5.1 Kualitas Permukiman Non Migran dan Migran Pra Gempa Bumi 27 Mei 2006 .....	136
5.2 Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Permukiman Non Migran dan Migran Pra Gempa Bumi 27 Mei 2006 .....	142
5.2.1 Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga .....	142
5.2.2 Tingkat Pendapatan Rumah Tangga .....	148
5.2.3 Jumlah Beban Tanggungan Kepala Keluarga .....	155
5.2.4 Luas Rumah .....	161
5.2.5 Luas Halaman .....	166
5.2.6 Letak Permukiman Terhadap Jalan Lingkungan .....	172
5.3 Faktor yang Berpengaruh Paling Kuat Terhadap Kualitas Permukiman Non Migran dan Migran Pra Gempa Bumi 27 Mei 2006 .....	178
5.3.1 Non Migran .....	179
5.3.2 Migran .....	182
5.3.2.a Migran yang Berasal dari Desa .....	186
5.3.2.b Migran yang Berasal dari Kota .....	189
5.4 Kondisi Permukiman Pasca Gempa : Kondisi Permukiman Berdasarkan Tingkat Kerusakan Komponen Bangunan Rumah Non Migran dan Migran Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006 .....	193

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan .....	196
6.2 Saran .....	199

Daftar Pustaka .....	200
----------------------	-----

## Lampiran