



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOMOR persoalan	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Penelitian	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Metode Pengumpulan Data	3
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Polimer	5
2.1.1 Pengertian Polimer	5
2.1.2 Struktur Polimer dan <i>Copolymer</i>	6
2.1.3 Kristalisasi	11
2.1.4 Perlakuan Panas pada Polimer	13



2.2	<i>Thermoplastic</i> Polimer	14
2.2.1	<i>Acetal</i>	16
2.2.2	<i>Acrylonitile-Butadiene-Styrene</i>	16
2.2.3	<i>Cellulosics</i>	17
2.2.4	<i>Fluoropolymer</i>	18
2.2.5	<i>Polyesters</i>	18
2.2.6	<i>Polyethylene</i>	19
2.2.7	<i>Polystyrene</i>	20
2.3	<i>Thermoforming</i>	21
2.3.1	<i>Vacuum Thermoforming</i>	21
2.3.2	<i>Pressure Thermoforming</i>	22
2.3.3	<i>Mechanical Thermoforming</i>	23
2.4	Spesifikasi Mesin <i>Vacuum Forming</i>	24
2.4.1	Komponen Mesin	25
2.4.2	Instruksi Operasi	32
2.4.3	<i>Forming Process</i>	35
2.5	<i>Door Liner</i>	36
2.5.1	Cacat pada <i>Door Liner</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN		40
3.1	Diagram Alir Penelitian.....	40
3.2	Alat dan Bahan	41
3.2.1	Alat.....	41
3.2.2	Bahan.....	44
3.3	<i>Setting</i> Mesin <i>Vacuum forming</i>	45
3.4	Proses Pembuatan <i>Door liner</i>	48



3.5	Proses Penelitian.....	51
3.6	Hasil Pengukuran Tanggul <i>Door Liner</i>	53
BAB IV PEMBAHASAN.....		56
4.1	Ukuran Tanggul <i>Door Liner</i>	57
4.2	Cacat <i>Door Liner</i>	62
4.3.1	Cacat Bentuk	63
4.3.2	Bagian <i>Door Liner</i> Tipis	65
4.3.3	Permukaan Kasar atau Keriput.....	66
4.3.4	Profil Tidak Terbentuk Sempurna.....	67
BAB V PENUTUP.....		69
5.1	Kesimpulan.....	69
5.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		71