



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Daerah Aliran Sungai	7
2.2 Daerah Tangkapan Air.....	9
2.3 Peran Hutan Dalam Pengendalian Daur Air.....	9
2.4 Hutan Pinus	11
2.5 Erosi.....	12
2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Erosi	15
2.7 Erosi di Hutan Pinus	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
3.2 Alat dan Bahan Penelitian	23
3.2.1 Alat Penelitian.....	23
3.2.2 Bahan Penelitian.....	24
3.3 Jenis Data.....	25
3.3.1 Data Primer	25
3.3.2 Data Sekunder	25
3.4 Metode Pengambilan Data.....	26
3.4.1 Tinggi Muka Air	26
3.4.2 Tebal Hujan.....	27
3.4.3 Data Suspensi	28
3.4.4 Vegetasi.....	29
3.5 Metode Analisis Data	30
3.5.1 Data Debit Aliran	30
3.5.2 Data Debit Suspensi	31
3.5.3 Erosi	32
3.5.4 Vegetasi.....	32
3.6 Bagan Alur Penelitian	34
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	35
4.1 Lokasi dan Batas Wilayah.....	35



4.2 Iklim dan Curah Hujan	36
4.3 Jenis Tanah	37
4.4 Penggunaan Lahan.....	38
4.5 Kondisi Sosial dan Ekonomi	39
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	41
5.1 Vegetasi di DTA hutan pinus Penanggungan.....	41
5.1.1 Tutupan Tajuk di DTA Kawasan Hutan Pinus Desa Penanggungan..	42
5.1.2 Tutupan Tumbuhan Bawah di DTA Hutan Pinus Desa Penanggungan	44
5.2 Karakteristik Hujan.....	47
5.3 Lengkung Aliran dan Lengkung Suspensi di Daerah Tangkapan Air Kawasan Hutan Pinus Desa Penanggungan	48
5.4 Direct Run Off	52
5.5 Erosi.....	53
5.6 Hubungan Tebal Hujan dengan Erosi.....	62
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	64
6.1 Kesimpulan.....	64
6.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Bangunan SPAS Tipe V-Notch 90° di DTA Kawasan Hutan Pinus Desa Penanggungan.....	26
Gambar 3.2 Sketsa 3 dimensi Bangunan SPAS Tipe V-Notch 90° di DTA Kawasan Hutan Pinus Desa Penanggungan	27
Gambar 3.3 Automatic Rain Recorder (ARR) di Desa Penanggungan	28
Gambar 3.4 Pengambilan data suspensi di DTA Kawasan Hutan Pinus Desa Penanggungan.....	29
Gambar 3.5 Desain Protocol Sampling.....	30
Gambar 5.2 Kondisi tutupan tumbuhan bawah di DTA Kawasan Hutan Pinus Desa Penanggungan.....	45
Gambar 5.3 Lahan Hutan yang dimanfaatkan Masyarakat Manjadi Lahan Pertanian di DTA Kawasan Hutan Pinus Desa Penanggungan.....	45
Gambar 5.4 Kurva Lengkung Aliran DTA Kawasan Hutan Pinus Desa Penanggungan.....	50
Gambar 5.5 Kurva Lengkung Suspensi di DTA Hutan Pinus Desa Penanggungan.....	51
Gambar 5.6 Grafik Hubungan Tebal Hujan dengan Erosi di DTA Kawasan Hutan Pinus Desa Penanggungan.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Curah Hujan tahun 2012-2016 Desa Wanayasa.....	36
Tabel 4.2 Data Pekerjaan Penduduk Desa Penanggungan Tahun 2015.....	39
Tabel 5.1 Kriteria Koefisien Runoff (C).....	53
Tabel 5.2 Morfometri DTA Hutan Pinus Desa Penanggungan.....	55
Tabel 5.3 Tabel Kelas Kemiringan Lereng dan Nilai Skor Kemiringan Lereng..	56
Tabel 5.4 Kondisi Fisik dan Kimia Tanah di DTA Hutan Pinus Desa Penanggungan.....	58



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PREDIKSI EROSI PADA DAERAH TANGKAPAN AIR KAWASAN HUTAN PINUS DENGAN GANGGUAN
LAHAN PERTANIAN DI DESA
PENANGGUNGAN, WANAYASA, BANJARNEGARA
IVO E MANULLANG, Dr. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si.

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Vegetasi di DTA Hutan Pinus Desa Penanggungan	70
Lampiran 2. Data Pengukuran Muatan Suspensi DTA Hutan Pinus Desa Penanggungan	71
Lampiran 3. Lengkung Aliran Nonlinear Regression.....	74
Lampiran 4. Lengkung Suspensi Nonlinear Regression.....	76
Lampiran 5. Uji Normalitas Tebal Hujan Dengan Erosi	78
Lampiran 6. Uji Regresi hubungan Tebal Hujan dengan Erosi	79
Lampiran 7 Tebal Hujan 6 Februari 2018 sampai 10 April 2018	80
Lampiran 8 Hidrograf Suspensi 6 Februari 2018 sampai 10 April 2018.....	81