


**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS JARINGAN PERPIPAAN DAN**

**KERUSAKAN POMPA *GENERAL NH<sub>3</sub> STRIPPER***

***SIDE REFLUX PUMPS 24 – P – 103A***

**PT PERTAMINA RU VI BALONGAN**



**Disusun Oleh :**

**ULFAH DESIYANI SAPUTRI**

**16/401850/SV/12354**

**DEPARTEMEN TEKNIK MESIN**

**SEKOLAH VOKASI**

**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**2019**