

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR KETERANGAN TUGAS AKHIR PERUSAHAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SARI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Lokasi Penelitian	2
I.3 Rumusan Masalah	3
I.4 Maksud dan Tujuan	4
I.5 Batasan Penelitian	4
I.6 Manfaat Penelitian	5
I.7 Penelitian Terdahulu	6
I.8 Keaslian Penelitian	14
BAB II RESERVOAR FORMASI BATURAJA, CEKUNGAN JAWA BARAT UTARA	15
II.1 Kondisi Geologi Formasi Baturaja	15
II.2 Karakteristik Reservoir Formasi Baturaja	17

BAB III DASAR TEORI	24
III.1 Batuan Karbonat sebagai Reservoir	24
III.2 Lingkungan Pengendapan Batuan Karbonat	30
III.3 Proses Diagenesa Batuan Karbonat	33
III.4 Lingkungan Diagenesa Batuan Karbonat	36
III.5 Sifat Petrofisika Batuan Karbonat	42
III.6 Peran Log dalam Identifikasi Reservoir Batuan Karbonat	49
III.7 Sekuen Stratigrafi Batuan Karbonat	51
III.8 Seismik Refleksi	56
III.9 Pemetaan Bawah Permukaan.....	60
BAB IV HIPOTESIS DAN METODE PENELITIAN	63
IV.1 Hipotesis	63
IV.2 Metode Penelitian	64
IV.2.1 Data Penelitian	64
IV.2.2 Alat Penelitian.....	65
IV.2.3 Tahapan Penelitian.....	65
IV.3 Waktu Penelitian	71
BAB V KARAKTERISTIK RESERVOAR KARBONAT LAPANGAN	
“SAL”	72
V.1 Analisis <i>Well Log</i>	72
V.2 Analisis Litofasies dan Lingkungan Pengendapan	77
V.3 Proses dan Lingkungan Diagenesis	109
V.4 Analisis Properti dan Penentuan Zona Reservoir	118
V.5 Analisis Sekuen Stratigrafi	126

BAB VI PENENTUAN ZONA POTENSI HIDROKARBON	133
VI.1 Analisis Data Seismik	133
VI.2 Analisis Peta Bawah Permukaan	143
VI.2.1 Peta <i>Time Structure</i>	143
VI.2.2 Peta <i>Depth Structure</i>	147
VI.2.3 Peta <i>Isochore</i>	151
VI.3 Model Konseptual Geologi Daerah Penelitian	153
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	163
VII.1 Kesimpulan	163
VII.2 Saran.....	164
DAFTAR PUSTAKA	165
LAMPIRAN I DATA BIDANG STRATIGRAFI	168
LAMPIRAN II KELENGKAPAN DATA SUMUR	170
LAMPIRAN III FOTO <i>CORE</i> LAPANGAN SAL, FORMASI BATURAJA	178
LAMPIRAN IV TABEL DATA <i>RCAL</i> (POROSITAS DAN PERMEABILITAS)	186
LAMPIRAN LEPAS	