



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Batasan Masalah.....	3
1.5. Manfaat Penelitian	3
1.6. Keaslian Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Gerakan Tanah	5
2.1.1. Pengertian gerakan tanah	5
2.1.2. Klasifikasi gerakan tanah	5
2.1.3. Bagian-bagian longsoran.....	6
2.2. Penyebab Terjadinya Longsor.....	9
2.3. Mitigasi Bencana Tanah Longsor	9
2.4. Sistem Peringatan Dini.....	10
BAB III LANDASAN TEORI	13
3.1. Analisis Stabilitas Lereng dan Faktor Aman	13
3.2. Metode <i>Limit Equilibrium</i> (LEM).....	14
3.3. Air Tanah	16
3.4. Pengaruh Infiltrasi dan Muka Air Tanah Terhadap Stabilitas Lereng	17
3.5. Tanah Jenuh Sebagian (<i>Unsaturated Soil</i>).....	19
3.6. <i>Soil Water Characteristic Curve</i> (SWCC).....	20
3.7. Fungsi Konduktivitas Hidraulik.....	21
3.8. Permeabilitas Metode Philip-Dunne	21
3.9. <i>Tank Model</i> untuk Simulasi Level Muka Air Tanah.....	23
3.10. <i>Visco-plastic</i> untuk Simulasi Dinamik.....	25
BAB IV METODE PENELITIAN	29
4.1. Tahapan Penelitian	29
4.2. Lokasi Penelitian.....	29
4.2.1. Kondisi umum lokasi penelitian.....	29
4.2.2. Topografi.....	32
4.2.3. Tata guna lahan.....	32
4.2.4. Litologi.....	34



4.3. Pengumpulan Data	34
4.3.1. Pengambilan foto udara	34
4.3.2. Pengambilan sampel tanah dan pengujian permeabilitas di lokasi penelitian.....	35
4.3.3. Pengujian sampel tanah di laboratorium.....	36
4.3.4. Data curah hujan satelit himawari-8	36
4.3.5. Geolistrik	37
4.3.6. Hasil pemantauan ekstensometer di lapangan	41
4.4. Pengolahan Data.....	41
4.4.1. Model lereng yang dibangun	41
4.4.2. Simulasi numeris.....	42
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	45
5.1. Analisis Mekanika Tanah.....	45
5.1.1. Hasil pengujian tanah	45
5.1.2. Hasil pengujian permeabilitas tanah	45
5.2. Hasil Back-Analysis.....	46
5.2.1 Analisis hujan kawasan	46
5.2.2 Hasil simulasi numeris	47
5.3. Hasil Simulasi Fluktuasi Muka Air Tanah (MAT)	53
5.3.1 Hasil simulasi numeris dengan SEEP/W dan SLOPE/W	53
5.3.2 Hasil simulasi tank model	57
5.3.3 Hasil verifikasi	62
5.4. Hasil Analisis Model <i>Visco-Plastic</i>	63
5.5. Pembahasan.....	66
5.6. Rekomendasi Usaha Mitigasi.....	67
5.7. Sistem Peringatan Dini Gerakan Tanah Komprehensif Sesuai Dengan SNI 8235: 2017	68
5.7.1 Penilaian risiko.....	68
5.7.2 Sosialisasi.....	68
5.7.3 Pembentukan tim siaga bencana	69
5.7.4 Pembuatan panduan operasional evakuasi.....	69
5.7.5 Penyusunan prosedur tetap.....	69
5.7.6 Pemantauan, peringatan dini, dan geladi evakuasi.....	71
5.7.7 Membangun komitmen otoritas lokal dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan sistem peringatan dini gerakan tanah.	71
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	73
6.1. Kesimpulan	73
6.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Longsor pada Januari 2018 di Dusun Kupon (BPBD Magelang, 2018).....	2
Gambar 2.1. Jenis-jenis gerakan tanah (Varnes, 1978)	7
Gambar 2.2. Bagian-bagian longsor dalam tiga dimensi	8
Gambar 2.3. Proses terjadinya gerakan tanah dan komponen-komponen penyebabnya..	9
Gambar 2.4. Diagram alir sistem peringatan dini (Modifikasi dari Fathani dkk, 2016)	11
Gambar 3.1. Siklus hidrologi (Hardiyatmo, 2012)	16
Gambar 3.2. Pengaruh muka air tanah terhadap pergeseran tanah (Faris dan Fathani, 2013).....	18
Gambar 3.3. Pendekatan lereng tak hingga dalam stabilitas lereng (Angeli, 1996).....	18
Gambar 3.4. Model fisik dan tegangan permukaan pada pipa kapiler	20
Gambar 3.5. Kurva SWCC pada tipe tanah yang berbeda (Fredlund dan Raharjo, 1993).....	21
Gambar 3.6. Konsep geometri Philip-Dunne falling-head permeameter (Munoz- Carpena dkk., 2002)	22
Gambar 3.7. Tank model pada longsor Zentoku (Hong, 2005).....	24
Gambar 3.8. Aplikasi tank model oleh JMA (Japan Meteorological Agency) (Sugiura, 2005).....	25
Gambar 3.9. Kurva hubungan kuat geser dan fungsi kecepatan menurut Hukum Bingham (Angeli, 1996).....	26
Gambar 3.10. Aliran fluida antara dua lempeng paralel (Angeli, 1996)	26
Gambar 4.1. Bagan alir penelitian	30
Gambar 4.2. Lokasi penelitian (berwarna merah)	31
Gambar 4.3. Rekahan di sekitar lereng.....	31
Gambar 4.4. Kerusakan pada beberapa bangunan sekolah.....	32
Gambar 4.5. Peta lokasi penelitian di Dusun Kupon	33
Gambar 4.6. Proses pengambilan foto udara dengan drone	34
Gambar 4.7. Pengeboran tanah	35
Gambar 4.8. Pengujian permeabilitas lapangan.....	35
Gambar 4.9. Pengujian laboratorium.....	36
Gambar 4.10. Citra Satelit Himawari-8 (Lapan, 2020)	37
Gambar 4.11. Peta potongan vertikal dan horizontal geolistrik	38
Gambar 4.12. Geolistrik Dusun Kupon lintasan vertikal (BPPTKG, 2016).....	39
Gambar 4.13. Geolistrik Dusun Kupon lintasan horizontal (BPPTKG, 2016).....	40
Gambar 4.14. Sistem pemantauan pergerakan tanah di Dusun Kupon.....	41
Gambar 4.15. Skenario model lereng potongan A- A'	42
Gambar 5.1. Grafik hujan kawasan Desa Baleagung 1-19 Januari 2018	47
Gambar 5.2. Kondisi tekanan air pori hari ke-19	50
Gambar 5.3. Distribusi tekanan air pori.....	51
Gambar 5.4. Distribusi nilai SF 1 – 19 Januari 2018.....	52
Gambar 5.5. Nilai SF hari ke-1	52
Gambar 5.6. Nilai SF hari ke-19.....	53



Gambar 5.7. Distribusi tekanan air pori.....	54
Gambar 5.8. Distribusi tekanan pori hasil pengolahan SEEP/W	55
Gambar 5.9. Nilai faktor aman hasil simulasi SLOPE/W hari pertama	56
Gambar 5.10. Nilai faktor aman hasil simulasi SLOPE/W hari ke-101	56
Gambar 5.11. Titik acuan pemantauan fluktuasi muka air tanah	57
Gambar 5.12. Grafik fluktuasi muka air tanah dari simulasi SEEP/W.....	57
Gambar 5.13. Ilustrasi potongan vertikal gambaran simulasi <i>tank model</i>	59
Gambar 5.14. <i>Tank Model</i> dengan tiga tank	60
Gambar 5.15. Hasil perbandingan antara MAT hasil dari simulasi <i>Hydraulic Conductivity</i> dan <i>Tank Model</i>	61
Gambar 5.16. Grafik analisis regresi linier	63
Gambar 5.17. Hasil perbandingan pergerakan lereng hasil pengukuran dan hasil perhitungan.....	65
Gambar 5.18. Skema pemantauan dan peringatan dini gerakan tanah (Modifikasi dari Fathani dkk, 2016)	70



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Klasifikasi gerakan tanah (Varnes, 1978).....	6
Tabel 2.2. Klasifikasi kecepatan longsoran (Cruden dan Varnes, 1996).....	6
Tabel 3.1. Kategori faktor aman untuk kejadian longsor (Bowles, 1984).....	14
Tabel 3.2. Kisaran nilai permeabilitas (ks) tanah pada temperatur 20° C.....	23
Tabel 4.1. Klasifikasi kemiringan lereng (Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, 1986).....	32
Tabel 4.2. Parameter masukan dalam analisis konduktivitas hidraulik.....	43
Tabel 5.1. Tabel indeks propertis tanah.....	45
Tabel 5.2. <i>Unit weight</i> dan parameter kuat geser	45
Tabel 5.3. Nilai permeabilitas tanah	45
Tabel 5.4. Keadaan hujan dan intensitas hujan (Sosrodarsono (1985) Dalam Triatmodjo, 2007).....	46
Tabel 5.5. Hujan kawasan Desa Baleagung 1-19 Januari 2018.....	47
Tabel 5.6. Hasil parameter kuat geser pada masing-masing <i>layer</i>	48
Tabel 5.7. Nilai SF dengan nilai kuat geser hasil <i>back-analysis</i>	48
Tabel 5.8. Parameter yang digunakan dalam <i>tank model</i>	60
Tabel 5.9. Hasil verifikasi simulasi <i>tank model</i>	62
Tabel 5.10. Nilai kecepatan dan pergerakan lereng.....	64
Tabel 5.11. Kondisi lereng kritis berdasarkan batas ambang nilai SF.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1. Peta zona kerentanan gerakan tanah Kabupaten/ Kota Magelang	80
Lampiran 2.1. Peta geologi lembar Magelang dan Semarang	81
Lampiran 3.1. Rekapitulasi hasil uji laboratorium	82
Lampiran 4.1. Perhitungan <i>back-analysis</i>	83
Lampiran 4.2. Perhitungan <i>tank model</i>	85
Lampiran 4.3. Perhitungan <i>visco-plastic</i>	90