



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT KETERANGAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Rumusan Masalah .....	3
1.3.    Tujuan Penelitian.....	3
1.4.    Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1.    Lahan Gambut .....	5
2.2.    Peraturan Lahan gambut.....	6
2.3.    Kanal .....	8
2.4.    Relasi Kanal dengan Kerusakan Lahan Gambut .....	9
2.5.    Sistem Informasi Geografis dan Data Kanal .....	12
2.6.    Penginderaan Jauh untuk Pembaruan Data Kanal.....	14
2.7. <i>OpenStreetMap</i> dan HOT <i>Tasking Manager</i> .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1.    Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
3.2.    Alat dan Bahan Penelitian .....	23
3.2.1.    Alat Penelitian.....	23
3.2.2.    Bahan Penelitian.....	23
3.3.    Metode Pembaruan Data Kanal.....	24



3.4. Metode Identifikasi Objek Kanal .....	31
3.5. Metode Analisis Kerapatan Kanal.....	32
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
4.1. Geografis Kabupaten Musi Banyuasin .....	34
4.2. Topografi, Iklim dan Jenis Tanah.....	34
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
5.1. Pembaruan data kanal dengan HOT <i>Tasking Manager</i> .....	36
5.2. Identifikasi objek kanal .....	39
5.3. Kerapatan kanal sebagai salah satu petunjuk kerusakan lahan gambut Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.....	46
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>55</b>
6.1. Kesimpulan.....	55
6.2. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>