



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PERUSAHAAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERINTAH MAGANG	v
SURAT SELESAI MAGANG.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
INTISARI.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Batasan Masalah.....	2
D. Tujuan	2
E. Metode Penulisan.....	3
F. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II.....	5
DASAR TEORI	5
A. Gangguan Sistem Tenaga Listrik	5
B. Sistem Proteksi.....	8
C. Perangkat Sistem Proteksi.....	10
D. Rele Jarak (<i>Distance Relay</i>)	13
E. Perhitungan <i>Setting</i> Rele Jarak.....	17
F. Rele Jarak MICOM P442 AREVA	21
BAB III.....	24
<i>RESETTING TELEPROTEKSI DISTANCE RELAY</i>	24
A. Tempat dan Waktu Penelitian	24
B. Materi Penelitian	24
C. Metode Penelitian.....	24
D. Diagram Alir Penelitian	25
E. Data Gardu Induk 150 kV Bandung Utara.....	27
BAB IV	31
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	31
A. Analisis Gangguan	31
B. Analisis Koordinasi Proteksi.....	31
C. Perbaikan Koordinasi Proteksi.....	32
D. Analisis Pengujian setelah <i>Resetting</i>	35



**RESETTING TELEPROTEKSI DISTANCE RELAY TIPE MICOM P442 MERK AREVA BAY
PADALARANG II DI GARDU INDUK
150 KV BANDUNG UTARA**

NASRUL ROCHMADI, Ir. Y. Wahyo Setiyono, M.T.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

BAB V	40
PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	43