

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
INTISARI DAN ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
LEMBAR KONSULTASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1..LatarBelakang.....	1
1.2..Tujuan.....	2
1.3..Batasan Masalah.....	3
1.4..Hipotesis.....	3
1.5..Metode Penyusunan Laporan.....	3
1.6..Sistematika Penulisan Laporan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1..Pengertian Pemeliharaan, Perawatan, dan Bangunan Gedung...7	
2.2..Latar Belakang adanya Pemeliharaan Bangunan.....	9
2.3..Tujuan Utama Pemeliharaan Bangunan Gedung.....	11
2.4..Tipe Kegiatan Pemeliharaan.....	12

2.5..Komponen Pemeliharaan Bangunan Gedung.....	14
2.6..Lingkup Pemeliharaan Bangunan Gedung.....	19
2.7..Lingkup Perawatan Bangunan Gedung.....	23
2.8..Klasifikasi Jenis Kerusakan.....	26
2.9..Pengertian Tentang Hal-hal yang Berkaitan dengan Keandalan Bangunan.....	28
2.10. Teori statistik yang digunakan.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1..Lokasi Penelitian.....	42
3.2..Pemilihan Strategi Penelitian.....	42
3.3..Tahap Penelitian.....	43
3.4..Variabel Penelitian.....	44
3.5..Pengumpulan Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1..Pengumpulan Data.....	46
4.2..Profil Responden.....	47
4.3..Data Kuesioner.....	52
4.4..Analisis Data.....	53
4.5..Pembahasan.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1..Kesimpulan.....	73
5.2..Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner.....	45
Tabel 4.2. Profil Responden Kuesioner Malioboro Mall.....	46
Tabel 4.3. Pengelompokkan Responden Berdasarkan Umur.....	47
Tabel 4.4. Pengelompokkan Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	48
Tabel 4.5. Pengelompokkan Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	49
Tabel 4.6. Rekapitulasi Hasil Kuesioner.....	51
Tabel 4.7. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Kuesioner Berdasarkan Uji factor atau R Kritis.....	52
Tabel 4.8. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Kuesioner Berdasarkan Nilai Signifikansi.....	53
Tabel 4.9. Output SPSS Reliabilitas.....	54
Tabel 4.10. Variabel dan Komponen yang diukur.....	55
Tabel 4.11. Data Variabel Keandalan, Pemeliharaan, Perawatan, dan Kinerja Bangunan.....	56
Tabel 4.12. Output SPSS Analisis Korelasi Parsial.....	58
Tabel 4.13. Output SPSS Analisis Korelasi Parsial.....	58
Tabel 4.14. Output SPSS Analisis Regresi Linear Berganda.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan antara Kondisi Standar Bangunan dengan waktu Rencana.....	11
Gambar 2.2 Komponen Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan.....	15
Gambar 3.1 Lokasi Pusat Perbelanjaan Malioboro Mall di Yogyakarta...	41
Gambar 3.3 Bagan Alir Penelitian.....	43
Gambar 4.1 Diagram Pengelompokkan Responden Berdasarkan Umur...	48
Gambar 4.2 Diagram Pengelompokkan Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	49
Gambar 4.3 Diagram Pengelompokkan Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	50
Gambar 4.4 Diagram Histogram.....	64
Gambar 4.5 Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual.....	65
Gambar 4.6 Diagram Heterodoks.....	66
Gambar 4.7 Diagram Regresi antara Pemeliharaan dan Perawatan terhadap Kinerja Bangunan.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner.....	77
Lampiran 2. Data Hasil Kuesioner dan Data Olahan Variabel Keandalan, Pemeliharaan, Perawatan, dan Kinerja Bangunan.....	91
Lampiran 3. Output SPSS.....	93
Lampiran 4. Tabel F Statistik.....	111
Lampiran 5. Tabel T Statistik.....	112
Lampiran 6. Surat Permohonan Pengambilan Data dari Akademik.....	113
Lampiran 7. Denah Lantai Bangunan Gedung Malioboro Mall.....	114