

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR PETA	xiv
DAFTAR FOTO	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxii
ABSTRAK.....	xxiv
<i>ABSTRACT</i>	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian	5
BAB II. LOKASI DAN SEJARAH KECAMATAN MINGGIR.....	12
II.1. Lokasi Kecamatan Minggir.....	12
II.2. Latar Belakang Sejarah Kecamatan Minggir	14
II.2.1. Perkebunan Indigo dan Tembakau di Kecamatan Minggir	16
II.2.2. Perkebunan Tebu di Kecamatan Minggir	25
II.2.3. Peran Missi dan Zending di Kecamatan Minggir.....	28
CATATAN BAB II.....	30
BAB III. IDENTIFIKASI BANGUNAN KOLONIAL DI KECAMATAN MINGGIR	32
III.1. Arsitektur Bangunan Kolonial di Kecamatan Minggir.....	36
III.2. Bangunan Kolonial di Desa Sendangagung.....	41

III.3. Bangunan Kolonial di Desa Sendangsari	62
III.4. Bangunan Kolonial di Desa Sendangmulyo	67
III.5. Bangunan Kolonial di Desa Sendangrejo	71
CATATAN BAB III	79
BAB IV. PENILAIAN DAN ARAHAN PELESTARIAN SUMBERDAYA ARKEOLOGI DI KECAMATAN MINGGIR	80
IV.1. Cagar Budaya	80
IV.2. Kajian tentang Penilaian Sumberdaya Arkeologi	82
IV.3. Penilaian Sumberdaya Arkeologi di Kecamatan Minggir	89
IV.4. Identifikasi Kerusakan dan Pelapukan terhadap Sumberdaya Arkeologi di Kecamatan Minggir	108
IV.4.1. Kerusakan Mekanis	111
IV.4.2. Pelapukan Fisis dan Khemis	114
IV.4.3. Pelapukan Biologis	116
IV.5. Arahan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Kecamatan Minggir	119
CATATAN BAB IV	138
BAB V. PENUTUP	139
V.1. Kesimpulan	139
V.2. Rekomendasi	141
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN	149