

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGANTAR	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN PERNYATAAN	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XII
INTISARI	XIII
ABSTRACT	XIV
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Gula	5
2.2 <i>Good Manufacturing Practice</i>	6

2.3 Bangunan	7
2.4 Diagram Pareto	10
2.5 Metode 5 <i>why</i> 's dan Diagram Ishikawa	12
BAB III	15
METODOLOGI PENELITIAN	15
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	15
3.2 Ruang Lingkup Kajian	15
3.3 Metode Pengumpulan Data	15
3.4 Tahapan Pelaksanaan	16
BAB IV	18
HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Profil Perusahaan	18
4.2 Analisis Penerapan <i>Good Manufacturing Practice</i> (GMP) di PG. Djombang Baru	19
4.3 Analisis Diagram Pareto	38
4.4 Analisis 5 <i>why</i> 's dan Diagram Ishikawa	41
BAB V.....	55
PENUTUP.....	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tahapan pelaksanaan.....	17
Gambar 4.1 Diagram Pareto Penyimpangan Pelaksanaan GMP di PG. Djombang Baru	39
Gambar 4.2 Diagram Pareto Penyimpangan Pelaksanaan GMP di PG. Djombang Baru dilihat dari aspek Bangunan	40
Gambar 4.3 Dinding yang terdapat pada ruang produksi	43
Gambar 4.4 atap yang terdapat pada PG. Djombang Baru	43
Gambar 4.5 Analisis 5 <i>why's</i> untuk faktor Metode pada dinding.....	44
Gambar 4.6 Analisis 5 <i>why's</i> untuk faktor Material pada dinding	46
Gambar 4.7 Analisis 5 <i>why's</i> untuk faktor Material pada atap	47
Gambar 4.8 Diagram Ishikawa penyimpangan GMP pada aspek dinding	49
Gambar 4.9 Diagram Ishikawa penyimpangan GMP pada aspek atap.....	52
Gambar 4.10 Pekerja tidak menggunakan baju.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Evaluasi Pelaksanaan GMP Bangunan di PG. Djombang Baru	20
Tabel 4.2 Evaluasi Pelaksanaan GMP Fasilitas Sanitasi di PG. Djombang Baru.....	27
Tabel 4.3 Evaluasi Pelaksanaan GMP Karyawan di PG. Djombang Baru	32
Tabel 4.4 Tingkat kesesuaian penerapan GMP Berdasarkan Peraturan Perindustrian CPPOB 2010	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data wawancara dan hasil observasi	58
Lampiran 2 Foto dinding yang rusak di beberapa area produksi	60
Lampiran 3 Peraturan Menteri Perindustrian tentang CCPOB 2010	61