

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Batasan Penelitian.....	4
F. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Transportasi	7
B. Sistem Perencanaan Transportasi	8
C. Aksesibilitas	13
D. Pemodelan Transportasi	15
E. Prasarana Jalan	16
F. Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Lalu Lintas	18
BAB III LANDASAN TEORI	19
A. Bangkitan Pergerakan	19
B. Analisis Kinerja Jalan	19
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Materi Penelitian	26
B. Tahapan Penelitian	30
BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	33
A. Gedung Parkir Kota Bukittinggi	33
1. Lokasi	33
2. Luas dan Kapasitas Gedung Parkir Kota Bukittinggi ..	33
B. Kinerja Lalu Lintas Tahun 2016	37
1. Survey Inventarisasi Jalan	37
2. Analisis Perjalanan Lalu Lintas (Matrix OD)	46

3.	Analisis Lalu Lintas Sebelum Gedung Beroperasi	49
3.1	Survey Pencacahan Lalu Lintas Terklasifikasi Sebelum Gedung Beroperasi	49
3.2	V/C Ratio Sebelum Gedung Beroperasi	51
3.3	Kecepatan Sebelum Gedung Beroperasi	52
4.	Analisis Lau Lintas Sesudah Gedung Beroperasi	54
4.1	Survey Pencacahan Lalu Lintas Terklasifikasi Sesudah Gedung Beroperasi	54
4.2	V/C Ratio Sesudah Gedung Beroperasi	55
4.3	Kecepatan Sesudah Gedung Beroperasi	57
5.	Permasalahan Lalu Lintas di Sekitar Area Gedung Tahun 2016	57
C.	Kinerja Lalu Lintas Rencana Tahun 2021	59
1.	Analisis Perjalanan Lalu Lintas (Matrix OD) Tahun Rencana 2021	59
2.	Analisis Lalu Lintas Sebelum Gedung Beroperasi Tahun Rencana 2021	60
2.1	Analisis Pencacahan Lalu Lintas Terklasifikasi Sebelum Gedung Beroperasi	60
2.2	V/C Ratio Sebelum Gedung Beroperasi	61
2.3	Kecepatan Sebelum Gedung Beroperasi	62
3.	Analisis Lalu Lintas Sesudah Gedung Beroperasi Tahun Rencana 2021	63
3.1	Analisis Pencacahan Lalu Lintas Terklasifikasi Sesudah Gedung Beroperasi	63
3.2	V/C Ratio Sesudah Gedung Beroperasi	64
3.3	Kecepatan Sesudah Gedung Beroperasi	65
4.	Permasalahan Lalu Lintas di Sekitar Area Gedung Tahun Rencana 2021	66
D.	Usulan Dan Pemecahan Masalah	69
1.	Pergerakan Sirkulasi Arus Lalu Lintas di Luar Gedung Parkir Kota Bukittinggi	69
2.	Pergerakan Sirkulasi Arus Lalu Lintas di Dalam Gedung Parkir Kota Bukittinggi	71
3.	Penyediaan Fasilitas Warning Light Tenaga Surya	73
4.	Penyediaan Fasilitas Jalan (Rambu-Rambu Lalin).....	76
5.	Peningkatan Kapasitas di Ruas Jalan Pada Tahun 2021 dan Tahun 2016	80
6.	Manajemen Simpang DPRD Kota Bukittinggi	87

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	90
B.	Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN