UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Identifikasi Ketidaksesuaian Kemasan Wrapper di Departemen Quality Control PT Indolakto Factory Es Krim, Sukabumi, Jawa Barat
MEITRI WIDYA P, Anjar Ruspita Sari, S.T.P., M.Sc
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGAJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR LAMPIRAN x
RANGKUMAN xi
SUMMARY xii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Waktu dan Tempat Magang 8
1.3 Tujuan Magang 8
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 9
2.1 Sistem Produksi Perusahaan 9
2.2 Deskripsi Pekerjaan (Tugas Pokok dan Fungsi) 21
2.3 Kegiatan Harian 42
2.4 Temuan Lapangan dan Permasalahan 43
2.4.1 Relevansi Teori dan Praktik 43
2.4.2 Permasalahan 46
BAB III PENUTUP 51
3.1 Kesimpulan 51
3.2 Rekomendasi 51
DAFTAR PUSTAKA 53
LAMPIRAN 55

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Identifikasi Ketidaksesuaian Kemasan Wrapper di Departemen Quality Control PT Indolakto Factory Es Krim, Sukabumi, Jawa Barat
MEITRI WIDYA P, Anjar Ruspita Sari, S.T.P., M.Sc
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo Produk Indoeskrim 1
Gambar 1.2 Logo PT Indolakto 2
Gambar 1.3 Lokasi Perusahaan PT Indolakto Factory Es Krim 3
Gambar 1.4 Bangunan PT Indolakto Factory Es Krim 3
Gambar 2.1 Produk *Milk Ice* 12
Gambar 2.2 Produk *Ice Cream* 13
Gambar 2.3 Produk *Water Ice* 14
Gambar 2.4 Produk *Shorbet* 14
Gambar 2.5 *Check List* Sertifikasi Status Halal Material Bahan Baku 22
Gambar 2.6 *Tag Hold* Bahan Baku 23
Gambar 2.7 *Tag Release* Bahan Baku 24
Gambar 2.8 *Tag Reject* Bahan Baku 24
Gambar 2.9 *Moisture Analyzer* 27
Gambar 2.10 *Thermostat Waterbath* 28
Gambar 2.11 Desikator 28
Gambar 2.12 Oven 29
Gambar 2.13 Botol *Babcock* 30
Gambar 2.14 Pembuatan Larutan Neusal 31
Gambar 2.15 *Waterbath* 31
Gambar 2.16 Sampel Pengujian Kadar Lemak 32
Gambar 2.17 Centrifugasi 33
Gambar 2.18 pH Meter 34
Gambar 2.19 Viscometer 35
Gambar 2.20 *Wrapper* Kul-Kul Iglo 45
Gambar 2.21 Diagram Ishikawa Penyebab *Wrapper* Rusak 48
Gambar 2.22 Diagram Ishikawa Penyebab *Wrapper* Tidak Terpress 49

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Identifikasi Ketidaksesuaian Kemasan Wrapper di Departemen Quality Control PT Indolakto Factory Es Krim, Sukabumi, Jawa Barat
MEITRI WIDYA P, Anjar Ruspita Sari, S.T.P., M.Sc
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Jam Kerja Karyawan PT Indolakto Factory Es Krim …….. 4

Tabel 2.1 Syarat Mutu Es Krim (SNI 01-3713-1995) ……... 10

Tabel 2.2 Jenis *Ice Cream* PT Indolakto Factory Es Krim ……... 14

Tabel 2.3 *Flowchart* Inspeksi atau Pemeriksaan Kemasan ……... 46

Identifikasi Ketidaksesuaian Kemasan Wrapper di Departemen Quality Control PT Indolakto Factory Es
Krim, Sukabumi, Jawa Barat
MEITRI WIDYA P, Anjar Ruspita Sari, S.T.P., M.Sc
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bagan Struktur Organisasi PT Indolakto Factory Es Krim …….. 55
Lampiran 2 Struktur Organisasi Departemen *Quality Control* …….. 55
Lampiran 3 Peta Proses Operasi ……..... 58
Lampiran 4 Gambar Mesin dan Peralatan PT Indolakto Factory Es Krim …... 60
Lampiran 5 Form Hasil Pengujian Bahan Baku ……..... 65
Lampiran 6 Peralatan Pengujian Kemasan dan Pengemas Es Krim ……. 71
Lampiran 7 *Loogbook* ……... 73
Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Magang ……. 74
Lampiran 9 Penilaian Pembimbing Lapangan …….. 75
Lampiran 10 *Curriculum Vitae* (CV) …… 76